

ООО «Городская Служба Доставки Картриджей»

677000 г. Якутск, ул. Петровского, 32, тел: 260-165

р/сч. 40702810176000005608 в Якутское отделение № 8603 Байкальского банка ПАО

«Сбербанк России» в г. Якутск

кор. Счет 30101810400000000609, БИК 049805609

ИНН/КПП: 1435270163/143501001

Акт технического заключения № 2320

Произведен технический осмотр многофункционального устройства:

№ п/п	Модель МФУ	Ед.	Кол-во	Серийный номер
1	Xerox WorkCentre 3225	шт	1	3365416600

который принадлежит ЯФ ФИЦ ЕГС РАН

Техническое состояние:

Оборудование находится в нерабочем состоянии, на дисплее отображается критическая ошибка «Недост.-нагр.» (Недостаточный нагрев). Внешний вид устройства удовлетворительный, выраженные механические повреждения корпуса отсутствуют.

Выявленные неисправности:

Узел термозакрепления (печка): Полный выход из строя нагревательного элемента или повреждение термопленки/прижимного вала, что блокирует общую работу устройства (ошибка «Недост.-нагр.»).

Тракт подачи бумаги: Износ ролика захвата бумаги (требуется профилактическая замена)

Модуль сканера: Механический износ или люфт петли крышки сканера.

Заключение :

Устройство может быть отремонтировано и допущено к дальнейшей эксплуатации.


Для восстановления работоспособности МФУ требуется замена или проведение восстановительных работ узла термозакрепления. Без устранения этой неисправности запуск устройства невозможен.

Дополнительно, в целях профилактики и продления срока службы аппарата, рекомендуется (но не является обязательным) произвести замену ролика захвата бумаги и петли сканера.

Данные работы не влияют на включение устройства, но улучшат стабильность подачи бумаги и эргономику при сканировании

Дата : 8 октября 2026 г.

Сервисный инженер :



М.П.

Иванов В.Г.

