ПРО

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

изделий медицинской техники

16.03.2026 г.

1.Наименование учреждения КБ № 101 ФФГБУ СКФНЦ ФМБА России в г. Лермонтове

2. Наименование аппарата Электрокардиограф

3.Тип,марка Cardiovit AT-101

4.Завод-изготовитель или фирма Schiller

5.Год выпуска 2012 зав.№ 080.15103

6. Балансовая стоимость инв. № 41013400015068

7.Сколько лет находится в эксплуатации 14

8.Условия эксплуатации (сменность работы, загрузка аппарата, велось ли техническое наблюдение, в какой организации Ежедневная эксплуатация. Техническое наблюдение ведется ООО «Биомедицинские системы».

9. Подробное техническое состояние всех узлов аппарата Выход из строя дисплея.

10.Причина выхода из строя аппарата Длительная эксплуатация.

11.Заключение

Необходима замена дисплея аппарата.

Директор ООО «Мастер-Мед» / А. С. Шульц /