

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 50
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	карта памяти 64 Гб.
Инвентарный номер	
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Сбой контроллера, флэш-карта не определяется.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 51

от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Компьютер "ГРУППА К" АРМ
Инвентарный номер	1010414042
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Неисправны контролеры ввода-вывода, неисправен IDE контролер, неисправен северный мост материнской платы, замыкание дорожек внутри печатной платы оперативной памяти. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Закключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 52

от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Компьютер "Группа К" АРМ
Инвентарный номер	1010414046
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Деформация корпуса, расслоение текстолита материнской платы, неисправны контролеры ввода-вывода, обрыв дорожки внутри печатной платы оперативной памяти. Ремонт не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 53
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Компьютер "ГРУППА К" АРМ
Инвентарный номер	1010414061
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Неисправна материнская плата, неисправна система заземления, вышел из строя контроллер видеосистемы. аппаратные повреждения оперативной памяти, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Закключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 54
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Компьютер Pentium-4 (монитор Sony SDM-HS95B)
Инвентарный номер	1010414029
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Неисправны контролеры ввода-вывода, неисправен IDE контролер, неисправен северный мост материнской платы, выход из строя чипа оперативной памяти. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 55

от "03" июля 2026 года

Заказчик: **ИФЛ СО РАН**

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Компьютер АРМ
Инвентарный номер	1010414059
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Разгерметизация батареи Bios, деформация корпуса, расслоение текстолита материнской платы, обрыв дорожки внутри печатной платы оперативной памяти. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 56

от "03" июля 2026 года

Заказчик: **ИФЛ СО РАН**

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Микрофон Olympus ME-12
Инвентарный номер	<группа ОС>
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Полное отсутствие электрического сигнала на выходе при заведомо исправном диктофоне и надёжном подключении, что указывает на обрыв кабеля
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 57
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Модуль памяти USB2.0 32 Гб
Инвентарный номер	
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Выход из строя микросхем NAND памяти. Ремонт невозможен.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 58
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Модуль памяти USB 2.0 8 Гб
Инвентарный номер	
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Дефект памяти, эксплуатационный износ, ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Закключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 59
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Монитор LCD Samsung 960BG
Инвентарный номер	1013400163
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Высыхание электролита конденсаторов на плате монитора. Выход из строя матрицы монитора, ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 60
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Принтер/копир/сканер
Инвентарный номер	1010414057
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Выход из строя блока питания , выход из строя электродвигателя проецирующего лазера, неисправен блок формирования изображения. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 61
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Системный блок
Инвентарный номер	1013400162
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Микротрещины в дорожках материнской платы, разгерметизация батареи Bios, деформация корпуса, замыкание контактов печатной платы оперативной памяти. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 62

от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Системный блок (в комплекте дисковод внешний FDD)
Инвентарный номер	1013400158
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Неисправен процессор, неисправен блок питания, перегорание низковольтных микросхем, выход из строя чипа оперативной памяти. Ремонту не подлежит. дисковод :Полное отсутствие распознавания устройства операционной системой при подключении к заведомо исправному USB-порту, что указывает на выход из строя контроллера
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



Индивидуальный предприниматель Дзюба Олег Юрьевич
ОГРНИП 319665800047360 от 06.03.2019 года, ИНН 233907693727
Сертификат соответствия рег. № ПСТ.RU.0005.A001412 от 26.02.2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 63
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Системный блок (в комплекте клавиатура, мышь)
Инвентарный номер	1013400160
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Системный блок: деформация корпуса, расслоение текстолита материнской платы, неисправны контролеры ввода-вывода. выгорание микросхемы SPD оперативной памяти. Клавиатура, мышь: слипание контактных групп клавиш - неверно выводится информация на монитор.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 64
от "03" июля 2026 года

Заказчик: **ИФЛ СО РАН**

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Системный блок (в комплекте клавиатура, мышь)
Инвентарный номер	1013400164
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Системный блок: разгерметизация батареи Bios, деформация корпуса, расслоение текстолита материнской платы, обрыв дорожки внутри печатной платы оперативной памяти. Клавиатура, мышь: не работают отдельные группы клавиш - пробитие статическим разрядом.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 65

от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Цифровой диктофон Olympus VN-713PC 4 Gb
Инвентарный номер	1010900069
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Полный выход из строя встроенного микрофона, при котором диктофон включается и функционирует, но не регистрирует никаких внешних звуков
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Закключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Цифровой копировальный аппарат Canon
Инвентарный номер	1010900018
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Поврежден термовал, ролик переноса вышел из строя, короткое замыкание блока питания от статического разряда, поврежден датчик начального положения сканера. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 67
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Источник питания
Инвентарный номер	
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Полное отсутствие выходных напряжений при исправном входном питании, что указывает на выход из строя ключевых компонентов преобразователя (транзисторов, ШИМ-контроллера).
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



Индивидуальный предприниматель Дзюба Олег Юрьевич
ОГРНИП 319665800047360 от 06.03.2019 года, ИНН 233907693727
Сертификат соответствия рег. № ПСТ.RU.0005.A001412 от 26.02.2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 68
от "03" июля 2026 года

Заказчик: **ИФЛ СО РАН**

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Источник питания Back UPS BE525-RS 525 VA APC
Инвентарный номер	1010900045
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Выход из строя цепей стабилизации, приводящий к выдаче напряжений, значительно превышающих номинальные значения, что создаёт риск повреждения подключённого оборудования.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 69
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Источник питания Back UPS BE700G-RS 700 VA APC
Инвентарный номер	1010900212
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Короткое замыкание на выходе блока питания, вызывающее срабатывание систем защиты и невозможность его запуска.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 70
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	карта памяти 32 Гб.(Micro SD для планш.комп. Samsung)
Инвентарный номер	
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Выход из строя контроллера накопителя. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 71

от "03" июля 2026 года

Заказчик: **ИФЛ СО РАН**

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Копировальный аппарат Canon IR 1600
Инвентарный номер	0001311007
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Выход из строя головки принтера, износ ролика переноса заряда, выход из строя узла термопечати, поломка лампы сканирования. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 72
от "03" июля 2026 года

Заказчик: **ИФЛ СО РАН**

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Лазерный принтер HP
Инвентарный номер	1010411013
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Износ ролика переноса заряда, выход из строя узла термопечати, сбой фьюзера. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 73
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Лампа светильник
Инвентарный номер	
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Полное отсутствие свечения при заведомо исправной электросети и патроне, что указывает на перегорание источника света
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Закключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 74
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Наушники Sennheiser PMX-60 II
Инвентарный номер	
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Выход из строя одного из динамических излучателей, выражающийся в полном отсутствии звука в левом канале.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 75

от "03" июля 2026 года

Заказчик: **ИФЛ СО РАН**

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Ноутбук ASUS
Инвентарный номер	1010411017
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Неисправность контроллера заряда батареи, не работает вентилятор ноутбука, внешнее повреждение корпуса, вышла из строя клавиатура, выход из строя чипа оперативной памяти. Ремонт не целесообразен.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 76
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Планшетный компьютер 10" Samsung Galaxy Note 3G Gray
Инвентарный номер	1010900119
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Полный отказ сенсорного экрана (дигитайзера), при котором устройство не реагирует на касания, что делает невозможным управление и ввод данных.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Закключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 77
от "03" июля 2026 года

Заказчик: **ИФЛ СО РАН**

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Планшетный компьютер 10" Samsung Galaxy Tab III 16Gb (чехол, клавиатура б/п)
Инвентарный номер	1010900217
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Полная потеря автономности встроенного аккумулятора, при которой планшет мгновенно отключается при отсоединении кабеля питания или не включается вовсе. Клавиатура: Полное отсутствие реакции на нажатие клавиш при заведомо исправном подключении, что указывает на выход из строя контроллера клавиатуры. Чехол: Несмываемые загрязнения. Ремонту не подлежит
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 78

от "03" июля 2026 года

Заказчик: **ИФЛ СО РАН**

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Портативная акустика Sony
Инвентарный номер	
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Механическое повреждение разъёмов (USB, AUX), делающее невозможным проводное подключение источников звука или зарядку аккумулятора.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 79

от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Принтер HP LJ 1018
Инвентарный номер	1010411007
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Выход из строя блока управления, износ механизма подачи и протяжки бумаги, выход из строя блока питания. Ремонт не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 80
от "03" июля 2026 года

Заказчик: **ИФЛ СО РАН**

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Рекордер DVD /Samsung/ DVD-HR720 (80Gb. DivX)
Инвентарный номер	1010411006
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Сбой программного обеспечения (прошивки), блокирующий загрузку графического интерфейса пользователя, вызывающий циклическую перезагрузку устройства или потерю настроек.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 81
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Системный блок (в комплекте клавиатура, мышь)
Инвентарный номер	1013400184
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Системный блок: микротрещины в дорожках материнской платы, разгерметизация батареи Bios, деформация корпуса, замыкание контактов печатной платы оперативной памяти. Клавиатура, мышь: выход из строя плат контроллеров устройств.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 82
от "03" июля 2026 года

Заказчик: **ИФЛ СО РАН**

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Сканер HP ScanJet 2300C 600*1200 dpi
Инвентарный номер	1010411003
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Выход из строя узла термопечати, сбой фьюзера, выход из строя блока управления, неисправен сканирующий элемент. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



Индивидуальный предприниматель Дзюба Олег Юрьевич
ОГРНИП 319665800047360 от 06.03.2019 года, ИНН 233907693727
Сертификат соответствия рег. № ПСТ.RU.0005.A001412 от 26.02.2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 83
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Телефон PANASONIC KX-TG 6611 черный
Инвентарный номер	
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Отслоение дорожек микросхемы, трещины и сколы корпуса, излом и повреждение изоляции проводов. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 84
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Тепловентилятор VT-1747 VITEK
Инвентарный номер	
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Сломался электродвигатель, повреждена спираль накаливания, коррозия контактов. Ремонт экономически нецелесообразен
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Закключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 85

от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Термопот Scarlet 3 л.
Инвентарный номер	
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Механические повреждения (деформация чувствительных элементов) контактных групп. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 86
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Термопот Supra TPS-5000, белый
Инвентарный номер	1013600037
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Выработан ресурс оборудования в процессе эксплуатации, эксплуатация невозможна.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Закключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 87

от "03" июля 2026 года

Заказчик: **ИФЛ СО РАН**

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Фотопринтер EPSON L110 (цветной)
Инвентарный номер	1010900134
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Поломка механизма захвата и протяжки бумаги, сопровождающаяся постоянными замятиями, кривой подачей листа или ошибками «Paper Jam» при чистом тракте.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Закключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 88

от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Ноутбук Sony VAIO 13.3"
Инвентарный номер	1010900209
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Выход из строя матрицы монитора, механические повреждения (деформация чувствительных элементов) контактных групп материнской платы, выход из строя блока питания, обрыв дорожки внутри печатной платы оперативной памяти. Ремонт не целесообразен.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 89

от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Принтер HP CE749A LaserJet P1606dn
Инвентарный номер	1010900061
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Сбой фьюзера, выход из строя блока управления, износ механизма подачи и протяжки бумаги. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 90
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Принтер лазерный HP LaserJet 1200
Инвентарный номер	0001332019
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Износ механизма подачи и протяжки бумаги, выход из строя блока питания, выход из строя электродвигателя проецирующего лазера. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 91
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Рабочая станция (комплект)
Инвентарный номер	1010900194
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Системный блок: неисправна материнская плата, неисправна система заземления, вышел из строя контроллер видеосистемы. аппаратные повреждения оперативной памяти, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией. Монитор: выход из строя матрицы, окисление контактов и вздутие электролитических конденсаторов блока питания. Клавиатура, мышь: излом проводов, западание клавиш в следствие долгой эксплуатации.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 92
от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Рабочая станция (комплект)
Инвентарный номер	1010900193
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Системный блок: неисправны контролеры ввода-вывода, неисправен IDE контролер, неисправен северный мост материнской платы, выход из строя чипа оперативной памяти. Монитор: выход из строя блока управления, трещины и сколы корпуса. Клавиатура, мышь: механические повреждения (деформация чувствительных элементов) контактных групп.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 93

от "03" июля 2026 года

Заказчик: ИФЛ СО РАН

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Телефон Panasonic 435
Инвентарный номер	0001332030
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Выход из строя микросхемы номеронаборателя, излом и повреждение изоляции проводов. Ремонту не подлежит.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



Индивидуальный предприниматель Дзюба Олег Юрьевич
ОГРНИП 319665800047360 от 06.03.2019 года, ИНН 233907693727
Сертификат соответствия рег. № ПСТ.RU.0005.A001412 от 26.02.2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 94
от "03" июля 2026 года

Заказчик: **ИФЛ СО РАН**

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Факс Panasonic
Инвентарный номер	1010412017
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Износ механизма подачи и протяжки бумаги, ремонт не целесообразен в связи с тем, что часть комплектующих снята с производства.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 95
от "03" июля 2026 года

Заказчик: **ИФЛ СО РАН**

В результате технической экспертизы основного средства, на основании учетных данных и других документов, предоставленных заказчиком, установлено:

Наименование, марка, модель	Цифровая фотокамера Фуджифильм
Инвентарный номер	1010412014
Комплектность:	полная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА	
Выполненные работы	Внешний осмотр, проверка работоспособности
Техническое состояние	Полный отказ матрицы (сенсора), выражающийся в отсутствии изображения на дисплее и чёрных кадрах при заведомо исправном объективе.
Сведения о наличии цветных, драгоценных или редкоземельных металлов	В технической документации сведения отсутствуют. Содержание может быть определено после демонтажа при обработке и утилизации.
Заключение	Процент физического и морального износа – 100% Не подлежит дальнейшей эксплуатации. Рекомендовано к списанию, как не подлежащее ремонту и модернизации. Использовать детали для другого оборудования невозможно.

Главный инженер _____ / А. Р. Брусницын /

Руководитель _____ / О. Ю. Дзюба /

