



Поставка и обслуживание банковского оборудования
Внедрение систем электронных очередей
kobit-bank.ru, kobit-suo.ru, gtv@kobit-suo.ru
+79276103333, 8(8482) 36-43-07, 36-43-02
ИНН 6324065312 КПП 638201001 ОГРН 1156313059000



Исх 1305-01-1 от 13.05.2026 года

В УФНС по Самарской области
от директора ООО «КО-БИТ»
Рыжова Р

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос № 16-00-016/10830@ от 12.05.2026 года, направляем Вам коммерческое предложение на оказание услуг по ремонту систем управления очередью

№	Наименование оборудования	Количество, шт.	Цена, рублей	Стоимость, рублей
1	Замена встроенного термопринтера (печатающего устройства талонов EP802-TU) (Межрайонная ИФНС России № 21 по Самарской области Адрес местонахождения оборудования: Самарская область, с.Сергиевск, ул.Ленина, д.16)	1	41 000	41 000
2	Замена сенсорного экрана 19 дюймов Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области Адрес местонахождения оборудования: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 5	1	22 000	22 000
3	Замена сенсорного экрана 19 дюймов Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области Адрес местонахождения оборудования: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, д.41А	1	22 000	22 000
4	Замена встроенного термопринтера (Custom tg2480h) Межрайонная ИФНС России № 15 по Самарской области. Адрес местонахождения оборудования: Самарская область, г.о. Тольятти, ул Лизы Чайкиной,70	1	39 000	39 000

Услуги по монтажу и доставке оборудования до объекта Заказчика включены в стоимость оборудования

Итоговая стоимость составит 124 000.00 рублей, в т.ч. НДС 22% 22 360.66 рублей.

С уважением,

Директор ООО «КО-БИТ»

Рыжов Р.В.

