

Индивидуальный предприниматель Карпычев Александр Евгеньевич

Свидетельство № 5755 выдан администрацией г. Коврова Владимирской области

601901 Владимирская обл., г. Ковров, ул. Брюсова, д. 54
офис 97; Тел: 8-915-7777-551; E-mail: prom-tek1@mail.ru

ИНН 330500054717; ОГРН 304333207500021

ФКУ ИК-1 УФСИН России
по Владимирской области

Исх. № 36 от «23» июля 2026 г.

Коммерческое предложение

на выполнение работ по ремонту холодильного, технологического (столово-кухонного) оборудования продовольственной службы ФКУ
ИК-1 УФСИН России по Владимирской области

№ п/п	Наименование работ	Перечень работ	Единица измерения	Кол- во	Цена за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.

1.	Выполнение работ по ремонту пищеварочных котлов КПЭ- 250 с заменой нагревательных элементов 1341019384; ✓ 1341019436; ✓ 1341019385; ✓ 1341019437. ✓	1. определение работоспособности; 2. определение причины неисправности; 3. ремонт, в том числе (но не ограничиваясь): 3.1. замена нагревательных элементов ✓ (ТЭН ов); 3.2. затяжку и зачистку соединений ✓ электрических контактов; 3.3. проверку уплотнителей (их замена ✓ при необходимости); 3.4. регулировка электроконтактного ✓ манометра (его замена при необходимости); 3.5. проверка работы датчика сухого хода ✓ (его замена при необходимости); проверка срабатывания предохранительного клапана. ✓ 3.6. Ремонт сливного крана (с возможной ✓ заменой)	Усл. ед.	4	9700,00	38800,00
2.	Текущий ремонт холодильной камеры КНЗРП- 2- 28 (инв. № 1341018428) Вместимость 18 М 3	1. Замена моноблока Арктика ММН-218, монтаж, заправка фреоном, пусконаладочные работы. 2. Герметизация камеры, теплоизоляция потолка, пола камеры.	Усл.ед.	1	251000,00	251000,00
3.	Текущий ремонт холодильной камеры КНЗРП- 2- 28 (инв. № 017792) Вместимость 18 М 3	1. Замена моноблока Арктика ММН-218, монтаж, заправка фреоном, пусконаладочные работы.	Усл.ед.	1	251000,00	251000,00

		2. Ремонт двери с возможной заменой замка, уплотнителей двери.				
4.	Текущий ремонт холодильной камеры КХС -6, (инв. №. №1341019058) Вместимость 6 М 3	1. Замена вентилятора охлаждения заправка фреоном, пусконаладочные работы. 2. Замена контроллера. 3. Ремонт двери с возможной заменой замка, уплотнителей двери.	Усл.ед.	1	18230,00	18230,00
5. ✓	Текущий ремонт холодильной камеры КХН- 6 (инв. № 1341018246) Вместимость 6 М 3	1. Замена микропроцессора заправка фреоном, пусконаладочные работы	Усл.ед.	1	16150,00	16150,00
6.	Текущий ремонт холодильной камеры КХН- 12 (инв. №1341018935) Вместимость 12 М 3	1. амена фильтра осушителя заправка фреоном, пусконаладочные работы. 2. Замена контроллера.	Усл.ед.	1	14820,00	14820,00
7.	Текущий ремонт холодильного шкафа КХШ-1,2 (инв. № 1633466;1341018249)	1. Замена фильтра осушителя заправка фреоном, пусконаладочные работы. 2. Ремонт контроллера, с возможной заменой.	Усл.ед.	2	4500,00	9000,00

ИТОГО: 599000.00 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей.

Цена включает в себя все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи а также транспортные. страховые и иные расходы.

Индивидуальный предприниматель



ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области	Коп. листов документа
Вход № 5831	Осн. _____
04 2026г.	Прил. _____
	Исх. _____