

22 июня 2026 г.

ФКУ БМТиВС УФСИН  
России по Республике  
Коми

На ваш запрос предлагаем выполнить работы по поверке приборов температурных датчиков КТСПТВХ № 9230638.

Стоимость работ составляет 3900 рублей.

Директор



С.Г. Николаев