



АДМИН-СЕРВИС
Общество с ограниченной ответственностью
(ООО «Админ-Сервис»)
620017, г.Екатеринбург, ул.Электриков, д.12, офис 45,
Тел. (343) 287-19-18 E-mail: info@adm96.ru Сайт: www.adm96.ru

В ГУ МЧС России по Свердловской
области

В ответ на ваш запрос ИВ-226-2275 от 07.07.2026 о предоставлении информации, сообщаю
следующее:

№ п/п	Марка, модель печатной техники. Серийный номер.	Выявленная неисправность	Количество (шт.)	Цена
1.	МФУ HP M1005MFP МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Замена ролика захвата бумаги Замена термопленки Замена резинового вала Замена нагревательного элемента Замена панели управления	1	15000,00
2.	МФУ Xerox WC 3220 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание Замена фотобарабана и ракеля Замена роликов захвата бумаги нижнего лотка Замена площадки отделения бумаги нижнего лотка Замена двух шарниров крышки узла АПД Замена роликов АПД	1	9500,00
3.	МФУ Xerox WC 3220 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Замена фотобарабана Замена ракеля Замена роликов захвата бумаги нижнего лотка Замена площадки отделения бумаги нижнего лотка Замена тefлонового вала и бушингов Замена роликов захвата АПД Замена двух шарниров крышки узла АПД	1	12500,00
4.	МФУ Xerox WC 3220 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Замена роликов захвата бумаги Замена ролика отделения нижнего лотка Замена тefлонового вала и бушингов Замена комплекта роликов АПД	1	9200,00
5.	МФУ HP M1120 MFP МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Замена фотобарабана	1	9000,00

МЧС России
Вх. № В-226-20522
Дата. 17.07.2026

		Замена ролика захватата бумаги Замена термопленки Замена резинового вала		
6.	Принтер HP 1200 Принтер А4, ч/б.	Техническое обслуживание Замена смазки редуктора Ремонт фиксации узла сканера Замена шлейфа узла сканера Замена фотобарабана Замена ролика заряда Замена ролика захвата бумаги Замена термопленки	1	9800,00
7.	МФУ Kyocera FS-1035MFP МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Чистка блока фотобарабана Чистка и перезаправка блока проявки Замена фотобарабана и ракеля Замена комплекта роликов захвата бумаги Замена фьюзера в сборе Замена комплекта роликов АПД Замена левой крышки корпуса аппарата Замена задней дверцы	1	23000,00
8.	МФУ Epson XP-2100 w МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Замена ролика захвата бумаги Замена абсорбера Замена печатающей головки в сборе	1	18950,00
9.	Принтер HP 1320 Принтер А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Замена направляющей выхода бумаги узла фьюзера Замена смазки редуктора Ремонт крепления дуплекса Замена фотобарабана Замена ракеля Замена ролика заряда Замена ролика захвата бумаги нижнего лотка Замена термопленки Замена резинового вала	1	11500,00
10.	МФУ Xerox B205 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Чистка узла регистрации Чистка блока фотобарабана Замена фотобарабана Замена роликов захвата нижнего лотка Замена ролика отделения нижнего лотка Замена роликов АПД Заправка картриджа	1	9800,00
11.	Принтер Xerox 3160B Принтер А4, ч/б.	Техническое обслуживание Замена роликов захвата нижнего лотка	1	7300,00

		Замена ролика отделения нижнего лотка Замена тефлонового вала Замена бушингов тефлонового вала		
12.	Принтер Xerox 3160B Принтер А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Чистка редуктора Замена роликов захвата нижнего лотка Замена ролика отделения нижнего лотка Ремонт соленоида узла захвата	1	6500,00
13.	МФУ Xerox B205 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка блока фотобарабана Замена роликов захвата нижнего лотка Замена ролика отделения нижнего лотка Замена форматера	1	18500,00
14.	МФУ HP 3052 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Ремонт направляющей протяжки бумаги узла фьюзера Замена фотобарабана Замена ракеля Замена ролика заряда Замена ролика захвата бумаги Замена площадки отделения нижнего лотка Замена термопленки Замена резинового вала Замена сканирующей линейки	1	15550,00
15.	Принтер Samsung ML-1210 Принтер А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Ремонт переключателя направлений узла выхода бумаги Замена фотобарабана Замена ролика заряда Замена ролика захвата бумаги Замена площадки отделения нижнего лотка Замена тефлонового вала	1	8450,00
16.	Принтер Samsung ML-1210 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Чистка блока отработки Замена ролика захвата бумаги Замена площадки отделения нижнего лотка Замена тефлонового вала Заправка картриджа	1	7000,00
17.	МФУ Canon MF6540 PL МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание с полной разборкой всех блоков и узлов. Чистка редуктора Замена фотобарабана Замена ракеля	1	13850,00

		Замена ролика заряда Замена ролика захвата бумаги нижнего лотка Замена ролика захвата бумаги обходного лотка Замена ролика отделения нижнего лотка Ремонт фьюзера: Замена термопленки Замена резинового вала		
18.	МФУ Canon MF3110 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание Замена линейки узла сканера Замена термопленки Замена термоэлемента Ремонт нижнего лотка	1	13750,00
19.	МФУ HP 1020 МФУ А4, ч/б	Техническое обслуживание Чистка корпуса Замена смазки фьюзера Замена смазки редуктора Замена ролика захвата бумаги	1	5200,00
20.	МФУ HP M1212nf МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Замена лазера Замена термопленки Замена резинового вала Замена ролика захвата бумаги	1	13000,00
21.	МФУ Kyocera FS1030 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Чистка блока фотобарабана Чистка блока проявки+перезаправка Замена фотобарабана Замена ракеля Замена комплекта роликов захвата бумаги Замена тефлонового вала и бушингов Замена резинового вала Замена роликов АПД Ремонт нижнего лотка	1	20500,00
22.	Принтер HP 400 color M451dn Принтер А4, цв.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Чистка узла ленты переноса Замена комплекта роликов захвата нижнего лотка Чистка фьюзера	1	10800,00
23.	Принтер Pantum CM1100DN Принтер А4, цв.	Техническое обслуживание Чистка блока отработки Чистка узла ленты переноса Замена фотобарабана во всех картриджах CTL-1100 (3 штуки KYC) Замена комплекта роликов захвата бумаги	1	12200,00
24.	МФУ Brother MFC-8520DN МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Чистка блока фотобарабана	1	10900,00

		Замена фотобарабана Замена площадки отделения бумаги нижнего лотка Чистка и ремонт фьюзера с заменой резинового вала		
25.	Принтер HP M401dne Принтер А4, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса Чистка дуплекса Замена роликов захвата бумаги нижнего лотка Замена ролика захвата бумаги лотка ручной подачи	1	6500,00
26.	МФУ KYOCERA FS- 6530MFP МФУ А3, ч/б.	Техническое обслуживание Чистка корпуса от пыли Чистка фьюзера Замена комплекта роликов захвата бумаги нижнего лотка Замена боковых фиксаторов крышки АПД Замена роликов АПД Чистка блока фотобарабана Чистка блока проявки Чистка узла протяжки и узла регистрации Чистка бункера отработки	1	17000,00
27.	Принтер Xerox 7100N Принтер А3, цв.	Техническое обслуживание Чистка корпуса от пыли Чистка блока отработки Замена роликов захвата бумаги нижнего лотка Замена роликов захвата бумаги обходного лотка	1	13200,00
				328450,00

Цена указана БЕЗ НДС (в связи с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с ч.2 ст.346.11 НК РФ»). В стоимость включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, а также иные расходы, связанные с выполнением условий контракта.

Стоимость доставки и погрузки 0,00 рублей.

Директор

Лозовский А.А.