

ИП Буторов М. С.

ИНН 519050100303

Коммерческое предложение:
На ремонт автомобиля РЕНО ДАСТЕР 289

№ п/п	Наименование работ	Стоимость услуги
1.	Замена втулки переднего стабилизатора 2шт с учетом материалов	6400
2.	Замена рулевого наконечника 2шт с учетом материала	7700
3.	Замена рк-та ремня доб оборудования с учетом материалов	15400
4.	Диагностика	1500
5.	Регулировка развал схождения	3500
		34500

Общая стоимость работ и запасных частей составляет 34500 руб 00 коп.
Без НДС

ИП Буторов М.С.



ИП Буторов М. С.

ИНН 519050100303

Коммерческое предложение:
На ремонт автомобиля ЛАДА ЛАРГУС 251

№ п/п	Наименование работ	Стоимость услуги
1.	Замена катушки зажигания 2шт с учетом материалов	6300
2.	Замена датчика МАР с учетом материала	5800
3.	Чистка датчика ХХ с учетом материалов	3100
4.	Диагностика	1900
5.	Замена глушителя с учетом материалов	10900
		28000

Общая стоимость работ и запасных частей составляет 28000 руб 00 коп.
Без НДС

ИП Буторов М. С.



ИП Буторов М. С.

ИНН 519050100303

Коммерческое предложение:
На ремонт автомобиля ЛАДА ЛАРГУС 202

№ п/п	Наименование работ	Стоимость услуги
1.	Замена переднего рычага 2шт с учетом материалов	10300
2.	Замена лобового стекла с учетом материала	13900
3.	Регулировка развал схождения	3500
		27700

Общая стоимость работ и запасных частей составляет 27700 руб 00 коп.
Без НДС

ИП Буторов М. С.



ИП Буторов М. С.

ИНН 519050100303

Коммерческое предложение:
На ремонт автомобиля РЕНО ДАСТЕР 946

№ п/п	Наименование работ	Стоимость услуги
1.	Замена стоек стабилизатора переднего с учетом материалов	6500
2.	Замена втулок переднего стабилизатора с учетом материалов	3000
3.	Замена рулевого наконечника 2шт с учетом материалов	7800
4.	Замена переднего рычага 2шт с учетом материалов	18700
5.	Замена передних тормозных дисков + колодок с учетом материалов	20200
6.	Замена правого сальника РКПП с переуплотнением крышки с учетом материалов	11100
7.	Замена стойки стабилизатора 2шт заднего с учетом материалов	6500
8.	Замена втулок стабилизатора заднего 2шт с учетом материалов	3000
9.	Замена с/блоков + болты задней подвески бшт с учетом материалов	17700
10.	Замена карданного вала с учетом материалов	37700
11.	диагностика	1700
12.	Регулировка развал-схождения	3700
		137600

Общая стоимость работ и запасных частей составляет 137600 руб 00 коп.
Без НДС

ИП Буторов М. С.

