

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ б/н от 04.06.26 г.

ИП в ответ на Ваш запрос отправляет на рассмотрение коммерческое предложение:

Стоимость замены кронштейнов сплит системы по адресу г. Якутск пр. Ленина д. 39 кабинет 227 в количестве 1 штуки составит 8 000 рублей. Техническое обслуживание этого же кондиционера будет стоить 5 000 рублей

В техническое обслуживание входит - чистка под мойкой высокого давления радиатора наружного блока сплит систем, чистка фильтров внутренних блоков, замер давления хладагента, запуск сплит системы, замер температуры выдуваемого внутренним блоком (испарителем), дозаправка хладагента до 10% от общей массы заложенной производителем.

В стоимость замены кронштейнов входит - демонтаж наружного блока, демонтаж неисправных кронштейнов, монтаж новых кронштейнов, монтаж наружного блока, запуск оборудования.

При необходимости автовышки для проведения работ, услуга автовышки оплачивается дополнительно Заказчиком. Услуга автовышки стоит - 4000 рублей в час

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ б/н от 04.06.26 г.

ИП в ответ на Ваш запрос отправляет на рассмотрение коммерческое предложение:

Стоимость замены кронштейнов сплит системы по адресу г. Якутск пр. Ленина д. 39 кабинет 227 в количестве 1 штуки составит 8 000 рублей. Техническое обслуживание этого же кондиционера будет стоить 5 000 рублей

В техническое обслуживание входит - чистка под мойкой высокого давления радиатора наружного блока сплит систем, чистка фильтров внутренних блоков, замер давления хладагента, запуск сплит системы, замер температуры выдуваемого внутренним блоком (испарителем), дозаправка хладагента до 10% от общей массы заложенной производителем.

В стоимость замены кронштейнов входит - демонтаж наружного блока, демонтаж неисправных кронштейнов, монтаж новых кронштейнов, монтаж наружного блока, запуск оборудования.

При необходимости автовышки для проведения работ, услуга автовышки оплачивается дополнительно Заказчиком. Услуга автовышки стоит - 4000 рублей в час