

Индивидуальный предприниматель Кустов Дмитрий Борисович

ИНН 100120178239

185031, г. Петрозаводск, ул. Корабелов, дом 18, кв. 4

УФСИН ОК

России по Республике Карелия

Коммерческое предложение по ремонту служебных автомобилей.

Стоимость услуг по ремонту автомобиля КАМАЗ 4308 АЗ-01 (гос. номер К770ХР10)

№ п/п	Наименование услуг	Кол-во услуг	Стоимость (цена) (Без НДС), руб.
1	Демонтаж/монтаж панели приборов	1	3 000,00
2	Ремонт панели приборов	1	65 500,00
ИТОГО (Без НДС):			68 500,00

Итого: 68 500,00

Стоимость услуг по ремонту автомобиля ГАЗ - 3221 АЗ (гос. номер М714ЕР10)

№ п/п	Наименование услуг	Кол-во услуг	Стоимость (цена) (Без НДС), руб.
1	Опрессовка системы кондиционирования	1	5 500,00
2	Ремонт системы кондиционирования	1	62 579,00
3	Заправка кондиционера	1	6 000,00
ИТОГО (Без НДС):			74 079,00

Итого: 74 079,00

Стоимость услуг по ремонту автомобиля ГАЗ А69R32 АЗ (гос. номер М899МУ10)

№ п/п	Наименование услуг	Кол-во услуг	Стоимость (цена) (Без НДС), руб.
1	Замена передних тормозных дисков	1	18 425,00
ИТОГО (Без НДС):			18 425,00

Перечень запасных частей к транспортному средству:

№ п/п	Наименование запасных частей (материалов)	Общее кол-во	Стоимость (цена) (Без НДС), руб.
1	Диск тормозной Газель Next BAST	2 шт.	10 970,00
2	Колодка тормозная передняя ГАЗель Next САНПАР с пластинами (к-т 4шт.)	1 к-т.	2 730,00
ИТОГО (Без НДС):			13 700,00

Итого: 32 125,00

Стоимость услуг по ремонту автомобиля Lada Largus (гос. номер М099РА10)

№ п/п	Наименование услуг	Кол-во услуг	Стоимость (цена) (Без НДС), руб.
1	Осмотр подвески	1	1 500,00
2	Замена переднего ступичного подшипника	1	6 100,00
3	Замена шаровой опоры	1	4 300,00
ИТОГО (Без НДС):			11 900,00

Перечень запасных частей к транспортному средству:

№ п/п	Наименование запасных частей (материалов)	Общее кол-во	Стоимость (цена) (Без НДС), руб.
1	Опора шаровая	1 шт.	778,00
2	Ступичный подшипник передний	1 шт.	4557,20
ИТОГО (Без НДС):			5335,20

Итого: 17 235,20

Стоимость услуг по ремонту автомобиля ГАЗ 33106 АЗ (гос. номер М452МУ10)

№ п/п	Наименование услуг	Кол-во услуг	Стоимость (цена) (Без НДС), руб.
1	Ремонт системы гидроусилителя руля	1	75 000,00
2	Ремонт пневмосистемы автомобиля	1	33 060,80
ИТОГО (Без НДС):			108 060,80

Итого: 108 060,80

Общая стоимость услуг по ремонту автомобилей (К770ХР10), (М714ЕР10) (М899УМ10), (М099РА10) и (М452МУ) с учетом запчастей составит: 300 000 руб. 00 копеек

« 19 » 07 2026 г.

