

Общество с ограниченной ответственностью

«СтанкоСервис»

603010, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Обухова, д. 45, почтовый адрес: 424037, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 107,
тел./факс: (836 2) 41-84-22, 41-90-40, ИНН 5257096656, КПП 525701001, Р/с 40702810510090008277
Банк Филиал № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара к/с 30101810422023601968, БИК 043601968

ФКУ УИИ УФСИН РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Коммерческое предложение

ВАЗ 213100 гос. номер: O703CE/12 RUS, VIN: ХТА213100F0168223

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол- во	Цена руб.	Стоимость
1	Замена сальника КПП	усл.	1	900	900
2	Замена комплекта подшипников КПП	усл.	1	24000	24000
3	Замена синхронизаторов	усл.	1	2600	2600

Запасные части:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол- во	Цена руб.	Стоимость
1	Сальник КПП	шт.	1	300	300
2	Комплект подшипников КПП	шт.	1	8900	8900
3	Синхронизатор	шт.	3	1000	3000

ВАЗ 219060 гос. номер Х914AB/12 RUS, VIN: ХТА219060C0058842

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол- во	Цена руб.	Стоимость
1	Замена рулевой рейки	усл.	1	10000	10000
2	Замена датчика ДМРВ (разъем)	усл.	1	2100	2100
3	Замена суппорта	усл.	2	1600	3200
4	Замена генератора	усл.	1	4000	4000

Запасные части:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол- во	Цена руб.	Стоимость
1	Рулевая рейка	шт.	1	30000	30000
2	Датчик ДМРВ (разъем)	шт.	1	400	400
3	Суппорт	шт.	2	5000	10000
4	Генератор	шт.	1	1100	1100

13/08/23	ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Марий Эл
Кол-во листов 4	Вх. № 3343 24.08.2026

BA3 219060 гос. номер X904AB/12 RUS, VIN: ХТА219060С0059421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол-во	Цена руб.	Стоимость
1	Замена радиатора	усл.	1	4100	4100
2	Замена патрубков ДВС	усл.	1	3000	3000
3	Замена комплекта ГРМ	усл.	1	6100	6100
4	Замена ремня приводного	усл.	1	800	800
5	Замена свечей	усл.	1	1000	1000
6	Замена комплекта задних тормозных колодок	усл.	1	3000	3000
7	Замена троса ручника	усл.	1	1800	1800
8	Замена задних тормозных цилиндров	усл.	1	1000	1000
9	Замена шаровой опоры левой	усл.	1	1500	1500
10	Замена термостата	усл.	1	3200	3200
11	Замена вентилятора охлаждения	усл.	1	1900	1900
12	Замена масла ДВС	усл.	1	1200	1200
13	Замена фильтра масляного	усл.	1	600	600
14	Замена фильтра воздушного	усл.	1	900	900
15	Замена фильтра салонного	усл.	1	900	900
16	Замена фильтра топливного	усл.	1	1500	1500
17	Замена ручек дверных задних	усл.	1	3550	3550
18	Восстановление резьбы свечи зажигания	усл.	1	2500	2500
19	Развал сходжение	усл.	1	1800	1800
20	Мойка форсунок и дросселя	усл.	1	4000	4000
21	Регулировка клапанов	усл.	1	3500	3500

Запасные части:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол-во	Цена руб.	Стоимость
1	Радиатор	шт.	1	7000	7000
2	Патрубки ДВС	шт.	1	3000	3000
3	Комплект ГРМ	шт.	1	8700	8700
4	Ремень приводной	шт.	1	2000	2000
5	Свечи	шт.	4	400	1600
6	Комплект задних тормозных колодок	шт.	1	2300	2300
7	Трос ручника	шт.	1	900	900
8	Торм. цилиндры задние	шт.	2	1000	2000
9	Шаровая опора левая	шт.	1	1200	1200
10	Термостат	шт.	1	2300	2300
11	Вентилятор охлаждения	шт.	1	4250	4250
12	Масло ДВС	л.	4	2500	10000
13	Фильтр масляный	шт.	1	700	700
14	Фильтр воздушный	шт.	1	520	520
15	Фильтр салонный	шт.	1	250	250
16	Фильтр топливный	шт.	1	770	770
17	Ручки дверные задние	шт.	2	600	1200
18	Ввертыш свечи зажигания	шт.	1	200	200

ВАЗ 219060 гос. номер Х921АВ/12 RUS, VIN: ХТА219060С0060319

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол- во	Цена руб.	Стоимость
1	Замена рулевой рейки	усл.	1	9000	9000
2	Замена лампочек ходовых огней	усл.	1	210	210

Запасные части:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол- во	Цена руб.	Стоимость
1	Рулевая рейка	шт.	1	26800	26800
2	Ходовые огни	шт.	2	100	200

ВАЗ 219060 гос. номер Х906АВ/12 RUS, VIN: ХТА219060С0058966

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол- во	Цена руб.	Стоимость
1	Замена свечей зажигания	усл.	1	800	800
2	Замена проводов ВВ	усл.	1	400	400
3	Замена термостата	усл.	1	3100	3100
4	Замена патрубки сапуна	усл.	1	400	400
5	Замена радиатора	усл.	1	4000	4000
6	Замена масла ДВС	усл.	1	1000	1000
7	Замена троса ручника	усл.	1	2000	2000
8	Замена фильтра масляного	усл.	1	440	440
9	Замена передних тормозных дисков	усл.	1	1820	1820
10	Замена задних тормозных барабанов	усл.	1	500	500
11	Замена передних тормозных колодок	усл.	1	1320	1320
12	Замена задних тормозных колодок	усл.	1	2200	2200
13	Замена катушки зажигания	усл.	1	1320	1320
14	Замена передних амортизаторов	усл.	1	2200	2200
15	Замена опорных подшипников	усл.	1	2200	2200
16	Замена задних амортизаторов	усл.	1	1900	1900
17	Замена опоры растяжки передней	усл.	1	1540	1540
18	Замена втулки стабилизатора	усл.	1	1100	1100
19	Замена рулевой тяги	усл.	1	1540	1540
20	Замена крышки расширительного бачка	усл.	1	300	300
21	Замена направляющих тормозных суппортов	усл.	1	1320	1320
22	Замена датчика ДМРВ (разъем)	усл.	1	1700	1700

Запасные части:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол- во	Цена руб.	Стоимость
1	Свечи зажигания	шт.	4	300	1200
2	Комплект проводов ВВ	шт.	1	1500	1500
3	Термостат	шт.	1	2100	2100
4	Патрубок сапуна	шт.	1	700	700
5	Радиатор	шт.	1	6700	6700
6	Масло ДВС	л.	4	2000	8000

7	Трос ручника	шт.	1	700	700
8	Фильтр масляный	шт.	1	620	620
9	Комплект передних тормозных дисков	шт.	1	4500	4500
10	Комплект задних тормозных барабанов	шт.	1	4100	4100
11	Комплект передних тормозных колодок	шт.	1	1000	1000
12	Комплект задних тормозных колодок	шт.	1	2200	2200
13	Катушка зажигания	шт.	1	2500	2500
14	Левая передняя стойка амортизатора	шт.	1	550	550
15	Правая передняя стойка амортизатора	шт.	1	700	700
16	Комплект опорных подшипников	шт.	1	3500	3500
17	Комплект задних амортизаторов	шт.	1	3000	3000
18	Кронштейн растяжки передней подвески	шт.	2	2000	4000
19	Комплект втулки стабилизатора	шт.	1	300	300
20	Рулевая тяга в сборе левая	шт.	1	2500	2500
21	Рулевая тяга в сборе правая	шт.	1	2000	2000
22	Крышка расширительного бачка	шт.	1	450	450
23	Комплект направляющих тормозных суппортов	шт.	1	600	600
24	Датчик ДМРВ (разъем)	шт.	1	400	400

Итого: 320 370

Директор



Шаров С.В.