

# GEOSCAN

ООО «Геоскан»  
194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 22,  
литер В, пом. 1-Н, комната 137  
тел: +7(812) 363-3387, факс: +7(812) 313-63-89  
www.geoscan.ru, info@geoscan.ru

Исх. № 0626-Т2001 от 09.06.2026 г.

для УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ЧУВАШСКОЙ  
РЕСПУБЛИКЕ

## Информационное письмо

По результатам диагностики 4 аккумуляторных батарей, входящих в состав комплекса БВС «Геоскан Gemini» серийный номер G00400075, выявлено снижение емкости от номинала:

- АКБ серийный номер РВ1310000184 — 95%
- АКБ серийный номер РВ1310000532 — 95%
- АКБ серийный номер РВ1310000551 — 92%
- АКБ серийный номер РВ1310000165 — 96%

В связи с падением емкости ниже эксплуатационной нормы рекомендуется заменить перечисленные АКБ.

Стоимость 1 шт. АКБ на момент диагностики 61 000 рублей с НДС.

Генеральный директор ООО «Геоскан»



А.В. Юрецкий

