

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**«27» мая 2026 года****Общество с ограниченной ответственностью «Ремкомплекс»****634063, г. Томск, Черных д.54-77 ИНН 7017369991
КПП 701701001**

№	Виды работ	Ед.	Кол-во	Стоимость запчастей	Оказание услуг по техническому обслуживанию
1	Замена блока проявки M2235dn, M2735dn, M2540dn Kyocera Mita 302RV93020 DV-1150	шт.	1	10500,00	100,00
2	Замена резинового вала Kyocera Mita для Kyocera M2235dn, M2735dn, M2540dn	шт.	1	2 650,00	500,00
3	Замена 302RV94020 привода термоблока Kyocera P2235dn/P2040dn/M2135dn/M2635dn/M2735dw/M204 0dn (O)	шт.	1	4 950,00	500,00
4	Замена термопленки Kyocera Mita для Kyocera M2235dn, M2735dn, M2540dn	шт.	1	3 600,00	500,00
5	Замена прижимной планки фьюзера для Kyocera M2235dn, M2735dn, M2540dn	шт.	1	2700,00	500,00
6	Замена термистора для Kyocera M2540dn THERMISTOR FUSER Kyocera Mita 302M294130 302NR94150	шт.	1	1 500,00	500,00
7	Замена платы питания аппарата Kyocera M2540dn Kyocera Mita 302S094100 PARTS UNIT LOW VOLTAGE 230V SP	шт.	1	2500,00	500,00
8	Замена платы питания аппарата Kyocera M2235dn, M2735dn Kyocera Mita 302S094100 PARTS UNIT LOW VOLTAGE 230V SP	шт.	1	2500,00	500,00
9	Замена блока термозакрепления FK-1150 для Kyocera M2235dn, M2735dn Kyocera Mita 302RV93055 302RV93053	шт.	1	16400,00	200,00
10	Замена ролика переноса PARTS ROLLER TRANSFER A SP Kyocera Mita 302RV93080 MC- 1150 для Kyocera M2235dn, M2735dn	шт.	1	3520,00	200,00
11	Замена сканирующей линейки в сборе для Kyocera M2235dn, M2735dn PARTS ISU ASSY Kyocera Mita 302R794320	шт.	1	11 060,00	1000,00
12	Замена ролика захвата бумаги автоподачика DP UNIT SP для Kyocera M2235dn, M2735dn, PULLEY, LEADING FEED ADF Kyocera Mita 36211110 и ролика подачи бумаги Kyocera Mita 3BR07040	шт.	1	1 365,00	200,00
13	Замена двигателя узла подачи бумаги Kyocera Mita 302LC94281 302LC94280	шт.	1	2560,00	450,00
14	Замена блока лазера (сканер) Kyocera Mita 302RV93070 LK-1150 для Kyocera M2235dn, M2735dn	шт.	1	1550,00	900,00
15	Замена подшипника тефлонового вала Kyocera Mita 302LZ25010 2BR20180 5MVX441XN001 VX441XN001 для Kyocera FS-1135MFP, M2535dn, FS-1320D	шт.	1	650,00	200,00
16	Замена подшипника Kyocera Mita 302LZ25020 302H425150 2H425150 2LZ25020 для Kyocera FS- 1135MFP, M2535dn, FS-1320D	шт.	1	650,00	200,00
17	Замена тефлонового вала Kyocera Mita 302H425010 2H425010 для Kyocera FS-1135MFP, M2535dn, FS- 1320D	шт.	1	2 000,00	300,00
18	Замена пальцев отделения от тефлонового вала Kyocera Mita 302HS25460 для Kyocera FS-1135MFP, M2535dn, FS-1320D комплект (4шт)	шт.	1	460,00	80,00
19	Замена термистора Kyocera FS-1135MFP, M2535dn, FS-1320D, M2535dn THERMISTOR FUSER Kyocera Mita 302HS25190 2HS25190	шт.	1	1 500,00	300,00

20	Замена блока термозакрепления FK170 для Kyocera FS-1320 Kyocera Mita 302LZ93041 302LZ93040 2LZ93040	шт.	1	5250,00	500,00
21	Замена ролика переноса PARTS ROLLER TRANSFER A SP Kyocera Mita 302LZ94070 2LZ24070 2LZ94070 302LZ24070 для Kyocera FS-1320D, P2035d, P2135d, FS-1135MFP, M2535dn	шт.	1	6 000,00	500,00
22	Замена сканирующей линейки в сборе для Kyocera FS-1135MFP, M2535dn PARTS ISU ASSY Kyocera Mita 302MH93010 2MH93010	шт.	1	28 000,00	900,00
23	Замена ролика захвата бумаги автоподатчика DP-100 для Kyocera FS-1135MFP, M2535dn, PULLEY, LEADING FEED ADF Kyocera Mita 36211110	шт.	1	560,00	250,00
24	Замена Блока главного привода DR150 Kyocera Mita 302H493040 2H493040 для Kyocera FS-1320D, P2035d, P2135d, FS-1135MFP, M2535dn	шт.	1	8500,00	500,00
25	Замена блока лазера (сканер) Kyocera Mita 302LZ93030 2LZ93030 LK-170 для Kyocera FS-1320D, 1370DN, 1135MFP, M2535dn	шт.	1	5000,00	500,00
26	Замена блока проявки Kyocera FS-6525MFP Kyocera Mita 302K393040 DV-475	шт.	1	6800,00	250,00
27	Замена термоблока в сборе FK-475 FS-6025MFP Mita 302K393122 FK-475	шт.	1	20 000,00	250,00
28	Замена платы управления двигателем PARTS PWB ENGINE ASSY SP Kyocera Mita 302K394042	шт.	1	21 600,00	500,00
29	Замена платы привода в сборе PARTS PWB DRIVE ASSY SP Kyocera Mita 303M894010	шт.	1	14 000,00	500,00
30	Замена узла переноса изображения TR-475 Kyocera Mita 302K393090 для Kyocera FS-6525MFP	шт.	1	2 000,00	250,00
31	Замена сканирующей линейки в сборе для Kyocera FS-6525MFP PARTS ISU ASSY Kyocera Mita 302K393152	шт.	1	22 000,00	1000,00
32	Замена ролика захвата бумаги автоподатчика DP для Kyocera FS-6525MFP PULLEY, LEADING FEED ADF Kyocera Mita 303M894021	шт.	1	6000,00	250,00
33	Замена блока главного привода DR475 Kyocera Mita 302K393080 для Kyocera FS-6525MFP	шт.	1	21 750,00	500,00
34	Замена блока лазера (сканер) Kyocera Mita 302K393071 LK-475 для Kyocera FS-6525MFP	шт.	1	13 000,00	500,00
	Для Lexmark MX622ade				
35	Замена Блока главного привода Lexmark 41X1224 MX62x SVC Gear Main drive	шт.	1	20 000,00	500,00
36	Замена блока лазера Lexmark 41X1185 MX62x SVC Laser Printheads Laser scannin	шт.	1	16 500,00	500,00
37	Замена термоблока в сборе Lexmark 41X1179 MX62x SVC Fuser, 220 V	шт.	1	29 250,00	500,00
38	Lexmark 41X1202 SVC Power Supply Power supply, 220	шт.	1	15 800,00	500,00
39	Замена ролика ручной подачи и площадки отделения Lexmark 41X1197 MX62x SVC Rollers MPF pick roller	шт.	1	3 000,00	250,00
40	Замена ролика ручной подачи Lexmark 41X1239 MX52x SVC Rollers Optional tray pick	шт.	1	2 200,00	250,00
	Для Xerox Work Centre 3345				
41	Ремонт термоблока (замена тефлонового вала, прижимного вала, очистительного вала, пальцев отделения) для Xerox Work Centre 3345	шт.	1	3500,00	300,00
42	Замена роликов подачи для Xerox Work Centre 3345	шт.	1	1200,00	300,00
43	Замена блока лазера для Xerox Work Centre 3345	шт.	1	7400,00	500,00
44	Ремонт драм-картриджа (замена чипа, фоторецептора, чистящего лезвия, вала заряда) для	шт.	1	1600,00	300,00

	Xerox Work Centre 3345				
	Для Xerox VersaLink B405				
45	Ремонт термоблока (замена тефлонового вала, термоплёнки, тканевой накладки, подшипников) для Xerox VersaLink B405	шт.	1	19000,00	500,00
46	Замена роликов подачи для Xerox VersaLink B405	шт.	1	1200,00	300,00
47	Замена девелопера для Xerox VersaLink B405	шт.	1	1900,00	300,00
48	Ремонт драм-картриджа (замена чипа, фоторецептора, чистящего лезвия, вала заряда) для Xerox VersaLink B405	шт.	1	2500,00	300,00
	Для Xerox VersaLink B7030				
49	Ремонт термоблока (замена тефлонового вала, подшипников) для Xerox VersaLink B7030	шт.	1	7850,00	500,00
50	Замена термоблока для Xerox VersaLink B7030	шт.	1	21020,00	350,00
	Для Pantum BM5100				
51	Замена шлейфа верхнего сканера	шт.	1	700,00	750,00
52	Замена шлейфа нижнего сканера	шт.	1	700,00	750,00
53	Ремонт узла термозакрепления (замена прижимного вала)	шт.	1	2050,00	650,00
54	Ремонт узла термозакрепления (замена тефлонового вала)	шт.	1	2000,00	650,00
55	Замена сканера в сборе	шт.	1	11400,00	700,00
56	Замена сканирующей линейки в сборе	шт.	1	3900,00	500,00
57	Тормозная площадка АПД для Pantum BM5100	шт.	1	980,00	450,00
58	Площадка тормозная вспомогательная для Pantum BM5100	шт.	1	950,00	450,00
59	Главный мотор для Pantum BM5100	шт.	1	3650,00	700,00
60	Блок лазера для Pantum BM5100	шт.	1	9250,00	700,00
61	Петля крышки сканера (новая) Pantum BM5100	шт.	1	900,00	700,00

НДС не предусмотрен.

Директор _____/Путинцева Е.Э./

МП

