

ООО "АВТОРЕСУРС"

ИНН 1800042107

ОГРН 1251800013090

426060, г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 46, кв. 24

Тел: +79199085722

E-mail: avt0resurs18@yandex.ru

**Коммерческое предложение на техническое обслуживание и ремонт
Автомобильного транспорта ФКУ БМТиВС УФСИН России по Удмуртской Республике**

Руководителю Палехову С.А.

Наименование услуги	Характеристика услуги	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля КАМАЗ 65115 СГИ г/в 2012 Vin: XOL6515GOC0000051 Мод. Дв.: 6ISBe285 O600KP/18	Замена роликов навесного оборудования	ед	1	4700	4700
	Замена натяжителя навесного оборудования	ед	1	6980	6980
	Замена ремня навесного оборудования	ед	1	6200	6200
	Замена масла ДВС (заказчика)	ед	1	2000	2000
	Замена масляного фильтра (заказчика)	ед	1	1000	1000
	Замена фильтра топливного тонкой очистки	ед	1	3000	3000
	Замена фильтра топливного грубой очистки	ед	1	2800	2800
	Замена воздушного фильтра	ед	1	4800	4800
	Замена крепления защелки форточки боковой двери левой стороны	ед	1	5000	5000

вс 159 от 25.05.2026

	Замена глушителя выпуска и патрубка	ед	1	15000	15000	+
	Замена фар головного освещения	ед	2	9500	19000	+
	Ремонт отопительной системы подогревателя ДВС	ед	1	60000	60000	10180
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля КАМАЗ 65115 г/в 2013 Vin: ХТС651154D1292854 Мод. Дв.: 6ISBe430 Х371OP/18	Замена держателей заднего борта и тяг	ед	1	10000	10000	
	Замена масла ДВС (заказчика)	ед	1	2000	2000	
	Замена масляного фильтра (заказчика)	ед	1	1000	1000	
	Замена фильтра топливного тонкой очистки	ед	1	3000	3000	
	Замена фильтра топливного грубой очистки	ед	1	2800	2800	
	Замена воздушного фильтра	ед	1	4800	4800	
	Устранение утечки воздуха сиденья пассажирского	ед	1	10000	10000	
	Ремонт запасного колеса	ед	1	5000	5000	
	Замена фар головного освещения	ед	2	9500	19000	
	Ремонт отопительной системы подогревателя ДВС	ед	1	60000	60000	
	Замена задних крыльев правой и левой стороны	ед	1	10000	10000	
	Замена датчика уровня топлива в баке	ед	1	15000	15000	
	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля МАЗ-4381С0 г/в 2020 Vin:	Ремонт электрической цепи (не горят ходовые огни)	ед	1	10000	10000
Замена масла ДВС (заказчика)		ед	1	2000	2000	

УЗМ4381СОМ0000244 Мод. Дв.: L0124370 B518ET/18	Замена масляного фильтра	ед	1	2000	2000
	Замена фильтра топливного тонкой очистки	ед	1	3000	3000
	Замена фильтра топливного грубой очистки	ед	1	2800	2800
	Замена воздушного фильтра	ед	1	3000	3000
Техническое обслуживание и ремонт автобуса ПА3 32053 г/в 2018 Vin: X1M3205B0J0003380 Мод. Дв.: 523420 J1004433 B641HC/18	Замена шкворней правой и левой стороны	ед	1	39000	39000
	Регулировка схождения колес	ед	1	3000	3000
	Замена ролика навесного оборудования	ед	1	4900	4900
	Замена натяжителя навесного оборудования	ед	1	5800	5800
	Замена ремня навесного оборудования	ед	1	5100	5100
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля КАМАЗ 43269-1143 г/в 2008 Vin: XNC43269280141108M Од.дв.; 740310 P246XO/18	Ремонт кондиционера (не холодит)	ед	1	90000	90000
	Ремонт отопительной системы подогревателя ДВС	ед	1	60000	60000
ИТОГО				503 680	

На устанавливаемые запасные части предусмотреть предоставление сертификатов соответствия или паспортов безопасности.

Услуги оказываются с использованием запасных частей, расходных материалов.

Директор
ООО "АВТОРЕСУРС"



П.Н. Павлов

П.Н. Павлов