



ООО "ШОРМ"
ИНН: 9725190475
КПП: 772501001
ОГРН: 1257700358640

Юридический адрес: 115407, город Москва, Судостроительная ул., д. 26 к. 1, помеш. 1п.

Акт дефектовки № 1325167 от 17.05.2026

Обслуживание и ремонт Iridium 9575 Extreme

Спутниковый телефон Iridium 9575 Extreme

Причина обращения: Устройство не регистрируется в сети, отсутствует прием спутникового сигнала.

Проведенные работы (диагностика): Проведена комплексная диагностика устройства: внешний осмотр, тестирование радиотракта, проверка модуля спутниковой связи, антенного узла и коаксиальных соединений.

В ходе диагностики установлено, что устройство включается и проходит системную инициализацию, однако сеть не определяется, регистрация в спутниковой системе отсутствует. При детальной проверке выявлена неисправность модуля спутниковой связи, деградация антенного узла и повышенное затухание сигнала в коаксиальном кабеле радиотракта, вследствие чего устройство не может принимать и передавать сигнал в сеть. Следов механических повреждений, попадания влаги или стороннего вмешательства не обнаружено. Выявленные неисправности: Неисправность модуля спутниковой связи (RF-модуль). Неисправность антенного узла. Повреждение коаксиального кабеля радиотракта. Отсутствие регистрации в спутниковой сети.

Рекомендуемые работы:

Замена модуля связи

Замена антенного узла

Замена коаксиального кабеля и восстановление радиотракта

Калибровка и тестирование устройства

Стоимость ремонта: 118 600 Р Гарантия на выполненные работы: 48 месяцев

Закключение: Неисправность связана с отказом элементов радиотракта, что приводит к полной потере приема спутникового сигнала. После выполнения

указанных работ работоспособность устройства будет полностью
восстановлена.

Руководитель сервисного центра

Бушманов Денис Андреевич

Бушманов Д.А.

