



**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

«25» июня 2026 года

Специалист ИЦ ООО "ИЦ "РМК" Попов Н. И., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ИП Иванов Алексей Львович, Индивидуальный предприниматель и представителя владельца лифта Федеральное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»,
_____ проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): **414307**.

Адрес установки: г. Санкт-Петербург, ул. Котовского, д. 1/10, литера В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта

Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).

Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Наличие течи масла через уплотнение редуктора лебедки	п.37 Прил. В ГОСТ 34583-2019	следить
2	Повреждена резьбовая часть привода редуктора	рук-во по эксплуатации	до 30.06.2026

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Попов Н. И.



Акт периодического технического освидетельствования лифта № 59/4

Специалист

ООО "Инженерный центр "РМК"

(подпись, штамп)
специалист Попов Н.И.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации

подпись

(Фамилия И. О.)