

ООО «Авторай»

ИНН / КПП 7017344980 / 701001001

634021, Томская обл., г. Томск, ул. Елизаровых, д. 76, кв. 177

ПАО Сбербанк БИК 046902606 Р/с 40702810464000007236 К/ 30101810800000000606

Ответ на запрос о предоставлении ценовой информации

Кому: **НИИ Онкологии Томского НИМЦ**

Изучив запрос о предоставлении ценовой информации на стоимость запасных частей и оказание услуг по ремонту и обслуживанию служебных автомобилей мы, ООО «Авторай», расположенный по адресу: г. Томск ул. Елизаровых 81/2 ИНН 7017344980 КПП 701001001, Телефон +79539207774

Ответственный исполнитель Лысик Андрей Анатольевич

Адрес электронной почты autoray70@mail.ru

Предлагаем оказать услуги по ремонту автомобиля **Ford Transit Connect** гос.номер **K492HP70** на сумму - **86600,00 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот рублей)**.

Замена шрус наружный, замена тормозных дисков, замена колодок (зад) дисковых тормозов, замена шаровой левой, шланг термостата замена, замена прокладок впускного коллектора, замена радиатора и мотора отопителя салона

Директор
(должность)



Лысик А.А.
(расшифровка)

ООО «Авторай»

ИНН / КПП 7017344980 / 701001001

634021, Томская обл., г. Томск, ул. Елизаровых, д. 76, кв. 177

ПАО Сбербанк БИК 046902606 Р/с 40702810464000007236 К/ 30101810800000000606

Ответ на запрос о предоставлении ценовой информации

Кому: **НИИ Онкологии Томского НИМЦ**

Изучив запрос о предоставлении ценовой информации на стоимость запасных частей и оказание услуг по ремонту и обслуживанию служебных автомобилей мы, ООО «Авторай», расположенный по адресу: г.Томск ул.Елизаровых 81/2 ИНН 7017344980 КПП 701001001 Телефон +79539207774 Адрес электронной почты autoray70@mail.ru

Предлагаем оказать услуги по ремонту автомобиля **Ford Transit Connect** гос.номер **K561HP70** на сумму - **99350,00 (девятьсот девять тысяч триста пятьдесят рублей)**.

Замена свечей накала со с/у коллектора, замена теплообменника, замена колодок (зад) дисковых тормозов, замена шрус наружный, замена колодок (перед), замена тросов стояночного тормоза, замена диска тормозного, мойка деталей ДВС

Директор
(должность)



Лысик А.А.
(расшифровка)