

Заместитель начальника ФКУ "Поволжское управление"
А.В. Гурьянова

Услуги по ремонту автомобиля

НМЦК была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Приказом Минэкономразвития России № 567 от 02.10.2013 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения (начальной) максимальной цены, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и

обоснования НМЦК.

№1	№ от 10.02.2026
----	-----------------

№2	№ 182 от 13.07.2026
----	---------------------

№3	№ 161 от 10.02.2026
----	---------------------

Расчет ИМЛК:

594496,00

Дата подготовки ИМЦК:

13.07.2026r

№ п/п	Конкретное наименование товара (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации (ИЦИ)			Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК			НМЦК, определяемая методом сопоставляемых рыночных цен (анализа рынка)
				№ 1	№ 2	№3	Средняя арифметическая цена за единицу <ц>	Среднее квадратичное отклонение *	Коэффициент вариации цен V (%) **	
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 021200/58										594496,00
1	TOYOTA 32000-71020 Гидротрансформатор крутящего момента(в сборе)	шт	1	235 991,00	235 992,00	236 033,00	236005,33	16,95	0,01	236005,33
2	TOYOTA 35301-60030 Масляный насос	шт	1	28 381,00	28 385,00	28 391,00	28385,67	3,56	0,01	28385,67
3	TOYOTA VS-SP 2410 Датчик скорости	шт	1	8 532,00	8 539,00	8 542,00	8537,67	3,63	0,04	8537,67
4	TOYOTA 33820-60090 Тросик коробки передач	шт	1	29 161,00	29 168,00	29 175,00	29168,00	4,95	0,02	29168,00
5	TOYOTA 35330-60050 Фильтр АКПП	шт	1	6 354,00	6 357,00	6 365,00	6358,67	4,02	0,06	6358,67
6	TOYOTA 33493-34030 Радиатор масляный	шт	1	67 176,00	67 180,00	67 189,00	67181,67	4,71	0,01	67181,67
7	TOYOTA 35410-35880 Гидроблок АКПП	шт	1	118 196,00	119 001,00	119 113,00	118770,00	353,73	0,30	118770,00
8	TOYOTA 35104-60221 Корпус АКПП	шт	1	70 000,00	70 122,00	70 145,00	70069,00	55,10	0,08	70089,00
9	Замена гидротрансформатора	шт	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
10	Замена масляного насоса	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00
11	Замена датчика скорости	шт	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00

12	Замена трюсика АКПП	шт	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
13	Замена фильтра АКПП	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00
14	Замена радиатора	шт	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00
15	Замена гидроблока АКПП	шт	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
16	Замена корпуса АКПП	шт	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
										594496,00

*)

**) Не должен превышать 33 %

$$V = \frac{\sigma}{<u>} * 100$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (u_i - <u>)^2}{n - 1}}$$

*** V - количество (объем) закушаемого ТРУ;
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
и - цена единицы

$$НМЦК_{р.м.и} = \frac{V}{n} * \sum_{i=1}^n u_i$$

Начальная (максимальная) цена контракта для размещения закупочной сессии на площадке ЕАТ - 593 791,00 рублей, наименьшая из имеющихся коммерческих предложений.

Цена контракта установлена в размере доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2026 год
Валюта, применяемая при расчете НМЦК, расчетах по контракту - российский рубль
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта - не применяется.

Подготовил:

Механик отдела административно кадровой работы и хозяйственного обеспечения _____ В.А. Антонов

Согласовал:

Начальник отдела административно кадровой работы и хозяйственного обеспечения _____ А.А. Козлов




