

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

изделий медицинской техники

13.03.2026 г.

1. Наименование учреждения КБ № 101 ФФГБУ СКФНЦ ФМБА России в г. Лермонтове
2. Наименование аппарата Стерилизатор паровой
3. Тип, марка ГПД-560-2
4. Завод-изготовитель или фирма ТЗМОИ
5. Год выпуска 2020 зав. № 10141120
6. Балансовая стоимость _____ инв. № 41012400017780
7. Сколько лет находится в эксплуатации 6
8. Условия эксплуатации (сменность работы, загрузка аппарата, велось ли техническое наблюдение, в какой организации Ежедневная эксплуатация в ЦСО. Техническое наблюдение ведется ООО «Биомедицинские системы».
9. Подробное техническое состояние всех узлов аппарата Выход из строя одного из нагревательных элементов, компрессор дает недостаточное давление воздуха для работы стерилизатора. Обратный клапан камеры сильно парит.
10. Причина выхода из строя аппарата Длительная эксплуатация.
11. Заключение
Необходима замена нагревательных элементов с прокладкой парогенератора, ремонт или замена компрессора для подачи воздуха с обратным клапаном камеры.

Директор ООО «Мастер-Мед»



/ А. С. Шульц /