

Индивидуальный предприниматель Мирошниченко Андрей Вадимович
630066, г.Новосибирск, ул.Герцена, д.6, кв.159. тел.89130002999, e-mail: andrysh@list.ru
ИНН 700300827288, ОГРНИП 324547600159740, р/с 40802810420000484956 в ООО "Банк Точка"
к/сч 30101810745374525104 БИК 044525104 ИНН 9721194461

**Коммерческое предложение
№14 от 17.06.2026**

Индивидуальный предприниматель Мирошниченко Андрей Вадимович ИНН 700300827288 предлагает осуществить ремонт Сплит-системы Kentatsu RSGH/KSRF-53HFDN1 замена дренажной помпы по адресу г. Новосибирск, ул. Советская, д. 33, 4 этаж (помещения Заказчика) на следующих условиях:

<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Цена за единицу</i>
Замена платы управления (внутреннего блока)	1	6500,00
	<i>Всего</i>	6500,00

Итого сумма составит: 6500 (шесть тысяч пятьсот) руб. 00 коп., без НДС.

Индивидуальный предприниматель

А.В. Мирошниченко



Индивидуальный предприниматель Мирошниченко Андрей Владимович
630066, г.Новосибирск, ул.Герцена, д.6, кв.159. тел.89130002999, e-mail: andrysh@list.ru
ИНН 700300827288, ОГРНИП 324547600159740, р/с 40802810420000484956 в ООО "Банк Точка"
к/сч 30101810745374525104 БИК 044525104 ИНН 9721194461

Акт технического состояния

*Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу

«17» июня 2026 г.

*Адрес объекта: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 33, 4 этаж (помещения Заказчика)

*Оборудование: Сплит-система Kentatsu RSGH/KSRF-53HFDN1

В рамках технического обслуживания сплит-систем и кондиционеров, согласно ГК № 6, была проверена работоспособность Сплит-системы Kentatsu RSGH/KSRF-53HFDN1. По итогам диагностики было выявлено, что дренажная помпа вышла из строя.

Рекомендовано: замена дренажной помпы.

Индивидуальный предприниматель



А.В.Мирошниченко