

Общество с ограниченной ответственностью "Эдельвейс"

308009 Россия, г. Белгород, ул.Кн.Трубецкого, д.40,офис 614
т. (4722) 32-66-74 edelweiss-g@mail.ru

ИНН 3123102110/КПП 312301001, ОГРН 1043107001640
р/с 40702810316160006715, в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.
Москве, БИК: 044525411, к/с 30101810145250000411

Исх.№54 от 01.09.2026 года

Коммерческое предложение для УФНС России по Белгородской области

На запрос УФНС России по Белгородской области сообщаем о готовности
выполнить работы по ремонту кондиционеров в соответствии с техническим заданием.
Стоимость работ:

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу измерения, руб., в т.ч. НДС	Сумма, руб. в т.ч. НДС
1	Ремонт кондиционера Centek СТ 65B18 5.3/5.45 (инв.№ 1821010001952) - замена теплообменника внешнего блока	шт.	1	9 500,00	9 500,00
2	Ремонт кондиционера Centek СТ-65F12 (инв.№ 1821010001954) – замена дренажного насоса (помпы)	шт.	1	9 000,00	9 000,00
3	Ремонт кондиционера General Climate GC - F10HRN1.2.81/2.87 кВт (инв.№ 1821010001956) - замена электрического конденсатора компрессора	шт.	1	3 500,00	3 500,00
4	Ремонт кондиционера Настенная сплит - система Hitachi RAS CHR 07 (инв.№ 1821010002060) - замена температурного датчика	шт.	1	5 000,00	5 000,00
5	Ремонт кондиционера Samsung 2.6кВт (инв.№ 1821010000731) - замена механизма управления потокм воздуха	шт.	1	7 000,00	7 000,00
6	Ремонт кондиционера Samsung 2.6 кВт (инв.№ 1821010000735) - замена испарителя	шт.	1	10 000,00	10 000,00

7	Ремонт кондиционера LG 09 (инв.№ 1821010000724) - замена платы управления	шт.	1	6 000,00	6 000,00
Итого:					50 000,00

Директор



Е.А. Нежурин