

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика самовывозом, при наличии доверенности и паспорта

Счет действителен в течение 3-х банковских дней!
Образец заполнения платежного поручения

ВНИМАНИЕ!!! ИЗМЕНИЛИСЬ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ!

Банк получателя	БИК	044523593
АО "АЛЬФА-Банк"	Сч. №	3010181020000000593
ИНН 3102038880	КПП	310201001
Получатель	Сч. №	40702810701620000289
ООО "РефТрансСервис"		

Поставщик: ИНН 3102038880, КПП 310201001, ООО "РефТрансСервис",
Белгородская область, Белгородский район, с.Таврово, мкр. Таврово
8, ул. Пейзажная, дом №22

Счет на оплату № РТС0000407 от 03.08.2026

Покупатель: ИНН 3126007754, КПП 312601001, ФКУ ИК-6 УФСИН России по
Белгородской области, 309996, Белгородская область, г.Валуйки,
ул.Тимирязева, 1А

На основании: Заказ-наряд № РТС0000407 от 03.08.2026

в валюте: Руб

№	Товар	Код	Кол-во	Ед.	Цена	в т.ч. НДС	Всего
1	Хладагент "ФРЕОН-507"	005516	3	кг	3 000,00	1 622,95	9 000,00
2	Ресивер-осушитель 3/8 OR RD 75x200мм	008986	1	шт	2 500,00	450,82	2 500,00
3	Масло синтетическое POE 32	000398	6	л	2 500,00	45,05	2 500,00
4	БРК2565 DONGIL ремень полициклоп	008833	1	шт	2 000,00	360,66	2 000,00
5	Патч-корд	005612	1	шт	1 000,00	185,93	1 000,00
6	Кольцо уплотнительное	004601	5	шт	50,00	54,10	300,00
7	9003BK10 Термоусад. трубка 3/1мм. с клеем черная (100мм)	004291	10	шт	20,00	36,07	200,00
8	Определение неисправности	00001062	1	-	1 050,00	189,34	1 050,00
9	Нахождение точки с помощью вакуумирования или давления	00000484	1	-	1 050,00	189,34	1 050,00
10	Замена ресивера	00000052	1	-	1 050,00	189,34	1 050,00
11	Замена дюзы	00000224	1	-	840,00	151,48	840,00
12	Замена ремня ХОУ	00001459	1	-	1 260,00	227,21	1 260,00
13	Добавка масла	00000970	1	-	630,00	113,61	630,00
14	Замена уплотнительных колец	00002270	6	-	105,00	113,61	630,00
15	Опрессовка азотом	00000019	1	-	2 100,00	378,69	2 100,00
16	Подготовка системы к заправке, в том числе вакуумирование и осушение	00000077	1	-	2 100,00	378,69	2 100,00
17	Полная заправка системы хладагентом R 507	00002264	1	-	2 100,00	378,69	2 100,00
18	Ремонт в электрической схеме управления	00001590	1	-	4 800,00	865,57	4 800,00
19	Проверка работоспособности ХОУ на всех режимах	00000064	1	-	1 650,00	189,34	1 650,00
Итого Руб:					6 114,92	33 910,00	

Всего наименований 19 на сумму Тридцать три тысячи девятьсот десять рублей 00 копеек

Руководитель

/ Федутенко В.В. Бухгалтер

/ Федутенко В.В.

Агеева Р.Р.
по приказу №16
от 08.08.2022г.

Агеева Р.Р.
по приказу №16
от 08.08.2022г.

УФСИН России по Белгородской области
ФКУ ИК-6
КАБИНЕТ
В.И.И. 183
"03" 08 2022г. 16