

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

изделий медицинской техники

23.01.2026

1. Наименование учреждения: КБ101 ФФГБУ СКФНЦ ФМБА России в г. Лермонтове
2. Наименование: Спа-капсула кислородная
3. Тип, марка: OxySpa
4. Завод-изготовитель или фирма: Sybaritic, Inc.
5. Год выпуска: 2007 г. зав. №: _____
6. Балансовая стоимость _____ инв. № 41012400002065
7. Сколько лет находится в эксплуатации: _____
8. Условия эксплуатации (сменность работы, загрузка аппарата, велось ли техническое наблюдение, в какой организации): Ежедневная эксплуатация с полной загрузкой.
9. Подробное техническое состояние всех узлов аппарата: Не фиксируется подъемная крышка.
10. Причина выхода из строя аппарата: Длительная эксплуатация.
11. Заключение специалиста ООО «Биомедицинские системы»
Требуется замена газовых пружин. *Шинилов С.А.*

Директор ООО «Мастер-Мед»



[Signature]
/А.С.Шульц/