

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фотобарабана для МФУ Ricoh MP C2011SP

для нужд Федерального казённого учреждения «Центр поддержки»

1. Наименование работ:

Поставка запасных частей и работы по восстановлению блока фотобарабана.

2. Адрес поставки товара и проведения работ:

125039, Российская Федерация, г. Москва, территория Московского международного делового центра «Москва-Сити», «IQ – Центр», ул. Пресненская набережная, д. 10, строение 2.

3. Перечень:

№ п/п	Наименование, сер. номер	Товар / запасная часть	Ресурс ¹ (страниц)	Кол-во (шт.)
1	2	3	4	5
1	Ricoh MP C2011SP G476M930216	Фотобарабан для восстановления драмюнита- Блок фотобарабана (ч/б- 60000стр, цв-48000стр), один барабан на один цвет Ricoh Aficio MPCMPC2003/C2503 Код D1882264 /D1882254 	60 000	1

4. Условия поставки:

Запасные части должны быть новыми, их применение не должно привести к прекращению гарантийных обязательств производителя, к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены.

Поставка не оригинальных запасных частей допускается только в случае отсутствия поставок оригинальных расходных материалов на рынок страны.

Категорически запрещается поставлять и устанавливать в оборудование материалы с просроченным сроком годности.

¹ Согласно ISO/IEC 19752

Упаковка и маркировка запасных частей должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями:

- голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.);
- корпус запасных частей не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

Поставляемые запасные части должны быть комплектными, с действующим сроком годности, равным не менее 12 месяцев, в фирменной невскрытой упаковке. Запасные части должны быть **вторично не заправленными, не переработанными, не восстановленными**, то есть **не бывшими в эксплуатации**, без дефектов материала и изготовления, не модифицированными, не переделанными, не поврежденными. Поставляемые запасные части должны соответствовать установленным требованиям по ISO/IEC 19752 (оригинальными). Эксплуатация запасных частей не должна привести к нарушению санитарно-гигиенических норм при их использовании на исправном оборудовании, в которое они будут установлены и для которого они предназначены.

Ресурс поставляемых запасных частей должен соответствовать фирменным спецификациям (см. таблицу выше).

Поставляемый товар должен обеспечивать бесперебойную эксплуатацию и качество печати при влажности воздуха 20-80% и хранение при температурах от -20 до 40°C.

Использование поставленных запасных частей не должно приводить к прекращению действия сертификата ГОСТ Р у используемой техники (соответствие требований безопасности и электромагнитной совместимости)!

Поставляемые запасные части должны соответствовать рекомендациям производителя техники, для которой они предназначены (должны быть рекомендованы производителем техники к применению в ней).

Поставляемые запасные части должны обеспечивать качественную печать на всех материалах, предусмотренных в технике, для которой они предназначены. При печати не должно быть точек, полос, линий, серого фона и других дефектов, не связанных с текстом напечатанного документа. **В случае выявления таких дефектов в процессе эксплуатации запасных частей поставщик обязан заменить** на аналогичный без дефектов.

Доставка осуществляется до склада заказчика. Дополнительной оплаты Заказчиком доставки не предусмотрено.

5. Качество:

Все работы должны проводиться специалистом, прошедшего обучение по ремонту оргтехники RICOH. Работы должны проводиться в соответствии с официальным регламентом компании-производителя RICOH, соответствовать требованиям производителя, требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требованиям к качеству работ, являющихся предметом договора.

6. Безопасность:

Работы должны осуществляться в соответствии с правилами безопасности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Все оборудование, инструменты и измерительные приборы, используемые при проведении работ, должны быть в рабочем и безопасном состоянии. Измерительные приборы должны быть проверены.

7. Порядок сдачи – приемки:

Сдача-приемка результатов работ производится совместно представителями исполнителя и заказчика. Подписывается Акт установки.

8. Объем гарантий:

В течение гарантийного срока Исполнитель обязан без дополнительной оплаты по заявке Заказчика в случае нарушения работоспособности оборудования устранить неисправность, если она была вызвана неправильной сборкой оборудования во время проведения технического обслуживания/диагностики, провести повторную диагностику, при условии, что Заказчик использует оригинальные расходные материалы и носители в соответствии со спецификацией на оборудование, выполнил все рекомендации исполнителя после проведения первичных работ и изготовил на оборудовании количество отпечатков не превышающее рекомендованное производителем оборудования за соответствующий период, не нарушал условий эксплуатации, не допускал неквалифицированного вмешательства в оборудование третьих лиц.

10. Срок гарантий:

Срок гарантии на выполняемые Работы - один месяц.