

Исх.№ 100 от 13.07.2026г

ГУ МЧС России
по Свердловской области

В ответ на ваш запрос № ИВ-226-2275 от 07.07.2026г. о предоставлении ценовой информации, сообщаем следующее:

№ п/п	Марка, модель печатной техники. Серийный номер.	Выявленная неисправность	Количество (шт.)	Стоимость выполнения работ, включая ЗИП
1	МФУ HP M1005MFP МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	13260,00
		Чистка корпуса		
		Замена ролика захвата бумаги		
		Замена термопленки		
		Замена резинового вала		
		Замена нагревательного элемента		
		Замена панели управления		
2	МФУ Xerox WC 3220 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	8120,00
		Замена фотобарабана и ракеля		
		Замена роликов захвата бумаги нижнего лотка		
		Замена площадки отделения бумаги нижнего лотка		
		Замена двух шарниров крышки узла ADF		
		Замена роликов ADF		
3	МФУ Xerox WC 3220 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	10350,00
		Чистка корпуса		
		Замена фотобарабана		
		Замена ракеля		
		Замена роликов захвата бумаги нижнего лотка		
		Замена площадки отделения бумаги нижнего лотка		
		Замена тефлонового вала и бушингов		
		Замена роликов захвата ADF		
		Замена двух шарниров крышки узла ADF		
4	МФУ Xerox WC 3220 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	8100,00
		Чистка корпуса		
		Замена роликов захвата бумаги		
		Замена ролика отделения нижнего лотка		
		Замена тефлонового вала и бушингов		
		Замена комплекта роликов ADF		
5	МФУ HP M1120 MFP МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	8150,00
		Чистка корпуса		
		Замена фотобарабана		
		Замена ролика захватата бумаги		
		Замена термопленки		
		Замена резинового вала		
6	Принтер HP 1200 Принтер А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	8650,00
		Замена смазки редуктора		

МЧС России

Вх. № В-226-20520

Дата. 17.07.2026

		Ремонт фиксации узла сканера		
		Замена шлейфа узла сканера		
		Замена фотобарабана		
		Замена ролика заряда		
		Замена ролика захвата бумаги		
		Замена термопленки		
7	МФУ Kyocera FS-1035MFP МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	19300,00
		Чистка корпуса		
		Чистка блока фотобарабана		
		Чистка и перезаправка блока проявки		
		Замена фотобарабана и ракеля		
		Замена комплекта роликов захвата бумаги		
		Замена фьюзера в сборе		
		Замена комплекта роликов ADF		
		Замена левой крышки корпуса аппарата		
		Замена задней дверцы		
8	МФУ Epson XP-2100w МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	17100,00
		Чистка корпуса		
		Замена ролика захвата бумаги		
		Замена абсорбера		
		Замена печатающей головки в сборе		
9	Принтер HP 1320 Принтер А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	10500,00
		Чистка корпуса		
		Замена направляющей выхода бумаги узла фьюзера		
		Замена смазки редуктора		
		Ремонт крепления дуплекса		
		Замена фотобарабана		
		Замена ракеля		
		Замена ролика заряда		
		Замена ролика захвата бумаги нижнего лотка		
		Замена термопленки		
		Замена резинового вала		
10	МФУ Xerox B205 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	8870,00
		Чистка корпуса		
		Чистка узла регистрации		
		Чистка блока фотобарабана		
		Замена фотобарабана		
		Замена роликов захвата нижнего лотка		
		Замена ролика отделения нижнего лотка		
		Замена роликов ADF		
		Заправка картриджа		
11	Принтер Xerox 3160B Принтер А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	6550,00
		Замена роликов захвата нижнего лотка		
		Замена ролика отделения нижнего лотка		

		Замена тефлонового вала		
		Замена бушингов телефонового вала		
12	Принтер Xerox 3160B Принтер А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	5850,00
		Чистка корпуса		
		Чистка редуктора		
		Замена роликов захвата нижнего лотка		
		Замена ролика отделения нижнего лотка		
		Ремонт соленоида узла захвата		
13	МФУ Xerox B205 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	16750,00
		Чистка блока фотобарабана		
		Замена роликов захвата нижнего лотка		
		Замена ролика отделения нижнего лотка		
		Замена формatera		
14	МФУ HP 3052 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	14050,00
		Чистка корпуса		
		Ремонт направляющей протяжки бумаги узла фьюзера		
		Замена фотобарабана		
		Замена ракеля		
		Замена ролика заряда		
		Замена ролика захвата бумаги		
		Замена площадки отдедения нижнего лотка		
		Замена термопленки		
		Замена резинового вала		
		Замена сканирующей линейки		
15	Принтер Samsung ML-1210 Принтер А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	7600,00
		Чистка корпуса		
		Ремонт переключателя направлений узла выхода бумаги		
		Замена фотобарабана		
		Замена ролика заряда		
		Замена ролика захвата бумаги		
		Замена плозадки отделения нижнего лотка		
		Замена тефлонового вала		
16	Принтер Samsung ML-1210 Принтер А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	6300,00
		Чистка корпуса		
		Замена ролика захватат бумаги		
		Замена площадки отделения нижнего лотка		
		Замена тефлонового вала		
		Заправка картриджа		
17	МФУ CANON i-SENSYS MF6540PL МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание с полной разборкой всех блоков и узлов.	1	12515,00
		Чистка редуктора		
		Замена фотобарабана		
		Замена ракеля		
		Замена ролика заряда		

		Замена ролика захвата бумаги нижнего лотка		
		Замена ролика захвата бумаги обходного лотка		
		Замена ролика отделения нижнего лотка		
		Замена термопленки		
		Замена резинового вала		
18	МФУ Canon MF3110 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	12390,00
		Замена линейки узла сканера		
		Замена термопленки		
		Замена термоэлемента		
		Ремонт нижнего лотка		
19	Принтер HP 1020 Принтер А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	4650,00
		Чистка корпуса		
		Замена смазки фьюзера		
		Замена смазки редуктора		
		Замена ролика захвата бумаги		
20	МФУ HP M1212nf МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	11650,00
		Чистка корпуса		
		Замена лазера		
		Замена термопленки		
		Замена резинового вала		
		Замена ролика захвата бумаги		
21	МФУ Kyocera FS1030 МФУ А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	18700,00
		Чистка корпуса		
		Чистка блока фотобарабана		
		Чистка блока проявки+перезаправка		
		Замена фотобарабана		
		Замена ракеля		
		Замена комплекта роликов захвата бумаги		
		Замена тефлонового вала и бушингов		
		Замена резинового вала		
		Замена роликов ADF		
		Ремонт нижнего лотка		
22	Принтер HP 400 color M451dn Принтер А4, цв.	Техническое обслуживание	1	9750,00
		Чистка корпуса		
		Чистка узла ленты переноса		
		Замена комплекта роликов захвата нижнего лотка		
		Чистка фьюзера		
23	Принтер Pantum CM1100DN Принтер А4, цв.	Техническое обслуживание	1	11050,00
		Чистка блока отработки		
		Чистка узла ленты переноса		
		Замена фотобарабана во всех картриджах CTL-1100		
		Замена комплекта роликов захвата бумаги		
24		Техническое обслуживание	1	9790,00
		Чистка корпуса		

	МФУ Brother MFC-8520DN МФУ А4, ч/б.	Чистка блока фотобарабана		
		Замена фотобарабана		
		Замена площадки отделения бумаги нижнего лотка		
		Чистка и ремонт фьюзера с заменой резинового вала		
25	Принтер HP M401dne Принтер А4, ч/б.	Техническое обслуживание	1	6150,00
		Чистка корпуса		
		Чистка дуплекса		
		Замена роликов захвата бумаги нижнего лотка		
		Замена ролика захвата бумаги лотка ручной подачи		
26	МФУ KYOCERA FS-6530MFP МФУ А3, ч/б.	Техническое обслуживание	1	15535,00
		Чистка фьюзера		
		Замена комплекта роликов захвата бумаги нижнего лотка		
		Замена боковых фиксаторов крышки ADF		
		Замена роликов ADF		
		Чистка блока фотобарабана		
		Чистка блока проявки		
		Чистка узла протяжки и узла регистрации		
		Чистка бункера отработки		
27	Принтер Xerox 7100N Принтер А3, цв.	Техническое обслуживание	1	11970,00
		Чистка блока отработки		
		Замена роликов захвата бумаги нижнего лотка		
		Замена роликов захвата бумаги обходного лотка		
Всего по предложению:				293 650,00
НДС по ставке 5%:				13983,33

В стоимость включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, а также иные расходы, связанные с выполнением условий контракта.

Директор
ООО «Оргсити»



Ковязин Дмитрий Васильевич