



ООО «Кондор-Сервис»
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы д.107
ИНН 1215185635, КПП 121501001
Т.42-72-99

**ФКУ УИИ УФСИН РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ**

В ответ на запрос предоставляем коммерческое предложение на оказание услуг по текущему ремонту транспортных средств:

ВАЗ 213100 гос. номер: О703СЕ/12 RUS, VIN: ХТА213100F0168223

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол-во	Цена руб.	Стоимость
1	Замена сальника КПП	усл.	1	400	400
2	Замена комплекта подшипников КПП	усл.	1	22000	22000
3	Замена синхронизаторов	усл.	1	2000	2000

Запасные части:


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол-во	Цена руб.	Стоимость
1	Сальник КПП	шт.	1	100	100
2	Комплект подшипников КПП	шт.	1	8500	8500
3	Синхронизатор	шт.	3	900	2700

ВАЗ 219060 гос. номер Х914АВ/12 RUS, VIN: ХТА219060С0058842

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол-во	Цена руб.	Стоимость
1	Замена рулевой рейки	усл.	1	8600	8600
2	Замена датчика ДМРВ (разъем)	усл.	1	1700	1700
3	Замена суппорта	усл.	2	1320	2640
4	Замена генератора	усл.	1	2500	2500

Запасные части:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол-во	Цена руб.	Стоимость
1	Рулевая рейка	шт.	1	25990	25990
2	Датчик ДМРВ (разъем)	шт.	1	120	120
3	Суппорт	шт.	2	3850	7700
4	Генератор	шт.	1	8800	8800



BA3 219060 гос. номер X904AB/12 RUS, VIN: ХТА219060С0059421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол- во	Цена руб.	Стоимость
1	Замена радиатора	усл.	1	4000	4000
2	Замена патрубков ДВС	усл.	1	2500	2500
3	Замена комплекта ГРМ	усл.	1	6000	6000
4	Замена ремня приводного	усл.	1	600	600
5	Замена свечей	усл.	1	800	800
6	Замена комплекта задних тормозных колодок	усл.	1	2200	2200
7	Замена троса ручника	усл.	1	1760	1760
8	Замена задних тормозных цилиндров	усл.	1	880	880
9	Замена шаровой опоры левой	усл.	1	1320	1320
10	Замена термостата	усл.	1	3100	3100
11	Замена вентилятора охлаждения	усл.	1	1800	1800
12	Замена масла ДВС	усл.	1	880	880
13	Замена фильтра масляного	усл.	1	440	440
14	Замена фильтра воздушного	усл.	1	660	660
15	Замена фильтра салонного	усл.	1	660	660
16	Замена фильтра топливного	усл.	1	1320	1320
17	Замена ручек дверных задних	усл.	1	3200	3200
18	Восстановление резьбы свечи зажигания	усл.	1	2000	2000
19	Развал сходжение	усл.	1	1600	1600
20	Мойка форсунок и дросселя	усл.	1	3800	3800
21	Регулировка клапанов	усл.	1	1900	1900

Запасные части:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол- во	Цена руб.	Стоимость
1	Радиатор	шт.	1	6790	6790
2	Патрубки ДВС	шт.	1	1900	1900
3	Комплект ГРМ	шт.	1	8500	8500
4	Ремень приводной	шт.	1	950	950
5	Свечи	шт.	4	200	800
6	Комплект задних тормозных колодок	шт.	1	1200	1200
7	Трос ручника	шт.	1	450	450
8	Торм. цилиндры задние	шт.	2	600	1200
9	Шаровая опора левая	шт.	1	700	700
10	Термостат	шт.	1	1900	1900
11	Вентилятор охлаждения	шт.	1	3250	3250
12	Масло ДВС	л.	4	1500	6000
13	Фильтр масляный	шт.	1	520	520
14	Фильтр воздушный	шт.	1	520	520
15	Фильтр салонный	шт.	1	250	250
16	Фильтр топливный	шт.	1	670	670
17	Ручки дверные задние	шт.	2	400	800
18	Ввертыш свечи зажигания	шт.	1	70	70

ВАЗ 219060 гос. номер Х921АВ/12 RUS, VIN: ХТА219060С0060319

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол- во	Цена руб.	Стоимость
1	Замена рулевой рейки	усл.	1	8600	8600
2	Замена лампочек ходовых огней	усл.	1	210	210

Запасные части:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол- во	Цена руб.	Стоимость
1	Рулевая рейка	шт.	1	26800	26800
2	Ходовые огни	шт.	2	100	200

ВАЗ 219060 гос. номер Х906АВ/12 RUS, VIN: ХТА219060С0058966

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол- во	Цена руб.	Стоимость
1	Замена свечей зажигания	усл.	1	800	800
2	Замена проводов ВВ	усл.	1	400	400
3	Замена термостата	усл.	1	3100	3100
4	Замена патрубки сапуна	усл.	1	330	330
5	Замена радиатора	усл.	1	4000	4000
6	Замена масла ДВС	усл.	1	880	880
7	Замена троса ручника	усл.	1	1760	1760
8	Замена фильтра масляного	усл.	1	440	440
9	Замена передних тормозных дисков	усл.	1	1820	1820
10	Замена задних тормозных барабанов	усл.	1	440	440
11	Замена передних тормозных колодок	усл.	1	1320	1320
12	Замена задних тормозных колодок	усл.	1	2200	2200
13	Замена катушки зажигания	усл.	1	1320	1320
14	Замена передних амортизаторов	усл.	1	2200	2200
15	Замена опорных подшипников	усл.	1	2200	2200
16	Замена задних амортизаторов	усл.	1	1900	1900
17	Замена опоры растяжки передней	усл.	1	1540	1540
18	Замена втулки стабилизатора	усл.	1	1100	1100
19	Замена рулевой тяги	усл.	1	1540	1540
20	Замена крышки расширительного бачка	усл.	1	150	150
21	Замена направляющих тормозных суппортов	усл.	1	1320	1320
22	Замена датчика ДМРВ (разъем)	усл.	1	1700	1700

Запасные части:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол- во	Цена руб.	Стоимость
1	Свечи зажигания	шт.	4	200	800
2	Комплект проводов ВВ	шт.	1	1500	1500
3	Термостат	шт.	1	2100	2100
4	Патрубок сапуна	шт.	1	500	500
5	Радиатор	шт.	1	6700	6700
6	Масло ДВС	л.	4	1500	6000
7	Трос ручника	шт.	1	700	700

8	Фильтр масляный	шт.	1	620	620
9	Комплект передних тормозных дисков	шт.	1	4500	4500
10	Комплект задних тормозных барабанов	шт.	1	3600	3600
11	Комплект передних тормозных колодок	шт.	1	800	800
12	Комплект задних тормозных колодок	шт.	1	1200	1200
13	Катушка зажигания	шт.	1	2100	2100
14	Левая передняя стойка амортизатора	шт.	1	350	350
15	Правая передняя стойка амортизатора	шт.	1	350	350
16	Комплект опорных подшипников	шт.	1	3500	3500
17	Комплект задних амортизаторов	шт.	1	3000	3000
18	Кронштейн растяжки передней подвески	шт.	2	1200	2400
19	Комплект втулки стабилизатора	шт.	1	220	220
20	Рулевая тяга в сборе левая	шт.	1	2000	2000
21	Рулевая тяга в сборе правая	шт.	1	2000	2000
22	Крышка расширительного бачка	шт.	1	300	300
23	Комплект направляющих тормозных суппортов	шт.	1	250	250
24	Датчик ДМРВ (разъем)	шт.	1	150	150

Итого стоимость услуг по текущему ремонту транспортных средств 285 550
(Двести восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек.

Директор



Романов Ю.В.