

## Калькуляция № 742-75-5598429/26-1

по определению стоимости восстановительного ремонта транспортного средства

**LADA GRANTA, VIN ХТА219040R1071708**

### Запасные части

№ п/п	Кат. номер	Наименование	Цена, рубли	Износ, %	Кол-во	Сумма, Рубли	Сумма с износом, Рубли
1	88888801507386	К-Т КЛЕЯ Д/СТЕКЛА З	3 896.00	16.18	1	3 896.00	3 265.63
2	СМ ОТДЕЛ ДЕТ	КРЕПЁЖ СТЕКЛА З	0.00	16.18	1	0.00	0.00
3	21710 6303030 00	ЗАЖИМ КРЕПЕЖНЫЙ	73.00	16.18	2	146.00	122.38
4	21710 6303040 00	ЗАЖИМ	59.00	16.18	3	177.00	148.36
5	21900840401070	БОКОВИНА З ПР	10 917.00	16.18	1	10 917.00	9 150.63
6	88888801507386	К-Т КЛЕЯ БОК СТЕК ПР	3 896.00	16.18	1	3 896.00	3 265.63
7	СМ ОТДЕЛ ДЕТ	КРЕПЁЖ БОК СТЕКЛА ПР	0.00	16.18	1	0.00	0.00
8	21710 6303030 00	КРЕПЕЖНАЯ КЛИПСА ПР	73.00	16.18	2	146.00	122.38
9	21710 6303040 00	ЗАЖИМЫ ПР	59.00	16.18	1	59.00	49.45
10	21080310101508	КОЛЁСНЫЙ ДИСК З ПР	1 992.00	16.18	1	1 992.00	1 669.69
11	—	МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ (2.00%)	425.00	0.00	1	425.00	425.00

**ИТОГО:** **стоимость узлов и деталей: 21 654.00**

**стоимость узлов и деталей с учетом износа: 18 219.15**

### Работы

Наименование	Цена ед., руб.	Норматив, н-час	Сумма, руб.
ДВЕРЬ З ПР - С/У	780.00	0.9000	702.00
ФИКСАТОР ЗАМКА ЗДН СДВИЖНОЙ ДВЕРИ С/У	780.00	0.1500	117.00
ОБЛИЦОВКА АРКИ КОЛЕСА ЗАДНЕГ ПР С/У	780.00	0.3500	273.00
СИДЕНЬЕ МНОГОМЕСТН ЗАДНЕЕ В СБОРЕ С/У	780.00	0.0500	39.00
ЗАДНЕЕ МНОГОМЕСТНОЕ СИДЕНЬЕ СПИНКА С/У	780.00	0.0800	62.00
БОКОВИНА З ПР - ЗАМЕНИТЬ ВКЛ: ОБЛИЦОВКИ И НЕОБХОДИМЫЕ СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У.	780.00	6.3500	4 953.00
БОКОВОЕ СТЕКЛО З ПР - С/У	780.00	1.1000	858.00
НАСТИЛ ПОЛА БАГАЖНИКА - С/У	780.00	0.1000	78.00
ОБЛИЦОВКУ ПАНЕЛИ ЗАДКА ЗДН С/У	780.00	0.1200	94.00
ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА З ПР - С/У	780.00	0.1000	78.00
ФОНАРЬ З Л - С/У	780.00	0.2000	156.00
ФОНАРЬ З ПР - С/У	780.00	0.2000	156.00
ЗАДНЕЕ СТЕКЛО - С/У ВКЛ: ОБЛИЦОВКУ ЗАДНЕЙ СТОЙКИ, ДОП СТОП-СИГНАЛ, БАГАЖНАЯ ПОЛКА И НЕОБХОДИМЫЕ СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У	780.00	1.5000	1 170.00
КРЫШКА БАГАЖНИКА - С/У	780.00	0.4000	312.00
УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ БАГАЖНИКА С/У	780.00	0.1500	117.00
БАМПЕР З - С/У	780.00	0.3500	273.00
КОЛЕСО З ПР - С/У	780.00	0.0800	62.00
ДИСКОВОЕ КОЛЕСО З ПР С/У	780.00	0.1200	94.00
БОКОВИНА З ПР ПРОВЕСТИ АНТКОР-ОБРАБОТКУ	780.00	0.3000	234.00
ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА - С/У	780.00	0.2000	156.00
НАЛИВН ПАТРУБОК ИЛИ ЗАЛИВН ТРУБКА С/У	780.00	0.5500	429.00
БАМПЕР З (ОТРЕМОНТИРОВАТЬ)	780.00	3.0000	2 340.00
ОКРАСКА НОВОЙ ДЕТАЛИ (БОКОВИНА З ПР)	780.00	4.0000	3 120.00

Наименование	Цена ед., руб.	Норматив, н-час	Сумма, руб.
РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА (БАМПЕР 3)	780.00	3.6500	2 847.00

<b>ИТОГО:</b>	<b>стоимость ремонта/замены:</b>	<b>12 753.00</b>
	<b>стоимость окраски контроля:</b>	<b>5 967.00</b>
	<b>стоимость расходных материалов:</b>	<b>7 789.00</b>
	<b>стоимость работ и материалов:</b>	<b>26 509.00</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>стоимость восстановительного ремонта</b>	<b>48 163.00</b>
	<b>затраты на восстановительный ремонт (с учетом износа):</b>	<b>44 728.15</b>