

изделий медицинской техники

1. Наименование учреждения КБ №101 ФФГБУ СКФНЦ ФМБА России в г. Лермонтове

3. Тип, марка Perfusor compact plus

4.Завод-изготовитель или фирма B Braun

5. Год выпуска 2021 зав. № 053674

7.Сколько лет находится в эксплуатации 5

8. Условия эксплуатации (сменность работы, загрузка аппарата, велось ли техническое наблюдение, в какой организации) Ежедневная эксплуатация.

10. Причина выхода из строя аппарата Длительная эксплуатация.

Необходима замена механизма управления захватами поршня шприца в сборе.

Директор ООО «Мастер-Мед» _____ / А. С. Шульц /

