

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на услуги по ремонту автомобилей ФКУ «Поволжуправтодор»**

Утверждено:  
 Заместитель начальника ФКУ "Поволжуправтодор"  
 А.В. Гурьянова

**Основные характеристики объекта закупки:**

Услуги по ремонту автомобилей  
 НМЦК была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 567 от 02.10.2013 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения (начальной) максимальной цены, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

**Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:**

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК.

№1 № 6/н от 25.05.2026

№2 № 82 от 25.05.2026

№3 № 61 от 25.05.2026

**Расчет НМЦК:**

598808,33

**Дата подготовки НМЦК:**

25.05.2026г

№ п/п	Конкретное наименование закупляемого товара (работ, услуги)	Ед. изм.	Кол-во	Источник ценовой информации (ИЦИ)			Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК			НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
				№ 1	№ 2	№3	Средняя арифметическая цена за единицу <ц>	Среднее квадратичное отклонение *	Коэффициент вариации цен V (%) **	
<b>TOYOTA CAMRY 1816TO/58</b>										
1	LUZAR LCAC1919 Компрессор кондиционера	шт	1	53 120,00	53 122,00	53 125,00	53122,33	1,78	0,00	53122,33
2	Toyota 88501-48311 Испаритель кондиционера	шт	1	48 597,00	48 602,00	48 605,00	48601,33	2,86	0,01	48601,33
3	Toyota 88474-17010 Осушитель кондиционера	шт	1	4 925,00	4 928,00	4 929,00	4927,33	1,47	0,03	4927,33
4	Toyota 88719-33020 Датчик давления	шт	1	12 017,00	12 020,00	12 023,00	12020,00	2,12	0,02	12020,00
5	Toyota 43512-33140 Диск тормозной претний	шт	2	14 970,00	14 977,00	14 981,00	14976,00	3,94	0,03	29952,00
6	Toyota 42431-33130 Диск тормозной задний	шт	2	11 502,00	11 506,00	11 509,00	11505,67	2,48	0,02	23011,33
6	Toyota 04465-33471 Колодки тормозные передние(комплект)	шт	1	10 286,00	10 289,00	10 293,00	10289,33	2,48	0,02	10289,33
6	Toyota 04466-33200 Колодки тормозные задние(комплект)	шт	1	7 179,00	7 181,00	7 182,00	7180,67	1,08	0,02	7180,67
7	Замена компрессора кондиционера	шт	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
										<b>208104,33</b>

8	Замена испарителя кондиционера	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
9	Замена осушителя кондиционера	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
10	Замена датчика давления	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
11	Замена передних тормозных дисков	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
11	Замена задних тормозных дисков	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
11	Замена передних тормозных колодок	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
12	Замена задних тормозных колодок	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>TOYOTA CAMRY 17970/58</b>														
13	Zimmстпан 590.2810.20 Диск тормозной передний	шт	2	6 516,00	6 518,00	6 522,00	6 518,67	2,16	0,03	13037,33				
14	Zimmстпан 590.2842.20 Диск тормозной задний	шт	2	5 832,00	5 836,00	5 841,00	5 836,33	3,19	0,05	11672,67				
15	Zimmстпан 24350.175.2 Комплект передний тормозных колодок	шт	1	5 955,00	5 959,00	5 963,00	5 959,00	2,83	0,05	5959,00				
16	Zimmстпан 24338.155.1 Комплект задних тормозных колодок	шт	1	5 720,00	5 721,00	5 728,00	5 723,00	3,08	0,05	5723,00				
16	Тоуота 43502-28100 Передняя ступица(в погсборе)	шт	2	13 126,00	13 127,00	13 130,00	13127,67	1,47	0,01	26255,33				
16	Тоуота 43211-58010 Правый поворотный кулак	шт	1	33 137,00	33 139,00	33 141,00	33139,00	1,41	0,00	33139,00				
16	Тоуота 43212-58010 Левый поворотный кулак	шт	1	18 645,00	18 649,00	18 655,00	18649,67	3,56	0,02	18649,67				
16	Тоуота 48830-33040 Стойка стабилизатора	шт	2	6 093,00	6 096,00	6 099,00	6096,00	2,12	0,03	12192,00				
17	Замена передних тормозных дисков	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00				
18	Замена задних тормозных дисков	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00				
19	Замена передних тормозных колодок	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00				
20	Замена задних тормозных колодок	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00				
20	Замена передней ступицы	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00				
20	Замена правого поворотного кулака	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00				
20	Замена левого поворотного кулака	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00				
20	Замена стоек стабилизатора	шт	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00				
<b>TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRAPO) 021200/58</b>														
21	TOYOTA 48068-60050 Рычаг передний нижний правый	шт	1	48 479,00	48 481,00	48 485,00	48481,67	2,16	0,00	48481,67				
22	TOYOTA 48069-60050 Рычаг передний нижний левый	шт	1	47 143,00	47 145,00	47 148,00	47145,33	1,78	0,00	47145,33				
23	TOYOTA 48610-60070 Рычаг передний верхний правый	шт	1	33 550,00	33 553,00	33 559,00	33554,00	3,24	0,01	33554,00				
24	TOYOTA 48630-60040 Рычаг передний верхний левый	шт	1	25 914,00	25 916,00	25 919,00	25916,33	1,78	0,01	25916,33				
25	TOYOTA 43502-60201 Передняя ступица	шт	2	13 742,00	13 745,00	13 748,00	13745,00	2,12	0,02	27490,00				
26	TOYOTA 84307-47020 Шлифк подрулевой	шт	1	48 481,00	48 484,00	48 501,00	48488,67	7,63	0,02	48488,67				
														<b>248076,00</b>
														<b>142628,00</b>

