

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту источника бесперебойного питания APC SURT 10000XLT

1. Общие сведения.

- 1.1. Заказчик: ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет».
- 1.2. Код ОКДП: 33.14.19.190.
- 1.3. Объект ремонта: Источник бесперебойного питания APC SURT 10000XLT (инв.№ 340000000794).
- 1.4. Место выполнения работ: на территории Исполнителя.

2. Основание и цель для проведения работ.

- 2.1. Основание: выход из строя оборудования, замена аккумуляторных батарей.
- 2.2. Цель: восстановление штатных параметров работы ИБП, обеспечение бесперебойного электропитания критически важного серверного и коммутационного оборудования.

3. Объем выполняемых работ.

- 3.1. Ремонт должен включать следующие обязательные работы:
 - диагностика ИБП с считыванием ошибок;
 - разборка ИБП, очистка ИБП;
 - демонтаж силовой платы;
 - ремонт силовой платы;
 - тестирование силовой платы на стенде;
 - установка платы в ИБП;
 - установка комплекта аккумуляторных батарей 5Ач/ 12В в ИБП;
 - установка комплекта аккумуляторных батарей 5Ач/ 12В в батарейный модуль;
 - калибровка и настройка ИБП;
- 3.2. Тестирование оборудования:
 - тестирование ИБП 24 часа под нагрузкой;
 - прогоны в режимах «Работа от сети» (Online/Line-Interactive) и «Работа от батарей»;
 - замер выходных параметров под нагрузкой.

4. Требования к выполнению работ.

- 4.1. При выполнении работ Исполнитель обеспечивает выполнение всех необходимых требований по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, правил пожарной безопасности и правил электробезопасности.
- 4.2. Исполнитель проводит ремонт ИБП в соответствии с требованиями технико-эксплуатационной документации и другой нормативно-технической документации на данный вид оборудования.
- 4.3. Исполнитель выполняет работы своим инструментом с использованием необходимых расходных материалов и запасных частей. Применяемые расходные материалы и запасные части должны быть комплектными и новыми, применение бывших в употреблении материалов и запасных частей не допускается.
- 4.4. Исполнитель обеспечивает выполнение работ персоналом соответствующей квалификации.
- 4.5. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в процессе выполнения работ.
- 4.6. При некачественном выполнении работ, при возникновении неисправностей оборудования по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя по письменному заявлению Заказчика в установленные Заказчиком сроки.

5. Срок выполнения работ.

- 5.1. Исполнитель должен выполнить работы по ремонту ИБП в соответствии с требуемым объемом, описанным в п. 3, в течение 20 рабочих дней.


6. Порядок сдачи и приемки работ.

- 6.1. По завершении ремонта ИБП проводится совместное тестирование.
6.2. Исполнитель предоставляет: Акт выполненных работ и протокол тестирования.
6.3. Оплата производится Заказчиком после подписания Акта выполненных работ.

7. Гарантийные обязательства.

- 7.1. Исполнитель обязан предоставить гарантию на замененные АКБ сроком не менее 12 месяцев.
7.2. Исполнитель должен предоставить гарантию на выполненный компонентный ремонт ИБП на срок не менее 3 мес.

Директор СЦНИТ


(подпись)

Егоров Д.В.

(ФИО)