



ООО «Ракурс»

197046, Санкт-Петербург г, Чапаева ул., дом № 25, лит. Б помещение 33Н, офис 35,
тел. 8 (812) 611-10-01

ИНН 7813645167, КПП – 781301001, ОГРН – 1207800078584
БИК 044030786, к/с – 30101810600000000786, р/с – 40702810532410003883
в ФИЛИАЛЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Направляем коммерческое предложение № 48 от 11.08.2026 на ремонт оргтехники на
выезде
Для ФБУН "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии им. Пастера"

№ п/п	Наименование услуги	Цена, руб.
1	Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2540dn инв. 101 342 000 657	5 800,00
	Замена комплекта оригинальных роликов захвата (302F909171, 302HN06080, 302F906230)	5 800,00
2	Ремонт МФУ HP LaserJet M1132 инв. 101 342 000 102	2 850,00
	Замена оригинального ролика захвата RL1-2593	2 850,00
3	Ремонт принтера Samsung Xpress M2020W инв. 101 344 000 096	9 950,00
	Замена оригинального узла захвата JC93-00525A	3 250,00
	Замена оригинальной тормозной площадки JC93-00522A	6 700,00
4	Ремонт МФУ Pantum M7200FDN инв. 101 347 000 008	22 500,00
	Замена оригинального узла термозакрепления 301022227001	18 850,00
	Замена оригинального ролика отделения	3 650,00
5	Ремонт МФУ Canon i-SENSYS mf645cx инв. 101 342 000 662	31 900,00
	Замена оригинального узла термозакрепления FM1-W286	31 900,00
6	Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2540dn инв. 101 344 001 019	32 800,00
	Восстановление термоблока FK-1150 (замена термопленки и тканевой накладки CET)	16 450,00
	Замена оригинального блока фотобарабана DK-1150	16 350,00
7	Ремонт принтера Samsung ML-1665 инв. 110 270 060 322	7 950,00
	Замена оригинального ролика захвата JC73-00321A	7 950,00
8	Ремонт МФУ Canon i-Sensys MF226 инв. 101 342 000 269	9 005,00



ООО «Ракурс»
197046, Санкт-Петербург г, Чапаева ул., дом № 25, лит. Б помещение 33Н, офис 35,
тел. 8 (812) 611-10-01
ИНН 7813645167, КПП – 781301001, ОГРН – 1207800078584
БИК 044030786, к/с – 30101810600000000786, р/с – 40702810532410003883
в ФИЛИАЛЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

	Замена оригинального ролика захвата RL1-3642	4 050,00
	Замена оригинальной петли автоподатчика документов FE4-4952	4 955,00
9	Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn инв. 101 342 000 350	32 800,00
	Восстановление термоблока FK-1150 (замена термопленки и тканевой накладки СЕТ)	16 450,00
	Замена оригинального блока фотобарабана DK-1150	16 350,00
10	Ремонт МФУ Canon imageRUNNER2520 инв. 101 342 000 261	2 350,00
	Закрепить (приклеить) прижимную пластину к крышке сканера	2 350,00
Итого:		157 905,00

Генеральный директор: Бешляга И.М.

