

ИП Семичев Алексей Викторович
300041, г. Тула, 1-й Красный переулок, д.15
тел. (4872) 301-303, 305-505
e-mail: avtoservis-k@yandex.ru

ИНН 713004423343		
Получатель	Расчетный счет	40802810366000032944
ИП Семичев А.В.	БИК	047003608
Банк получателя: ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8604 ПАО СБЕРБАНК г. ТУЛА	Корреспондентский счет	30101810300000000608

Счет № 517 от 25.03.2026 г.

Плательщик: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФС ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ТО
ИНН: 7107035200 КПП: 710701001 Юр. адрес: г. Тула, проспект Ленина, д. 53 корп. А

Автомобиль / Гос. номер: FORD EXPLORER H999BE 71

№	Выполненные работы:	Цена	Сумма
1	Ремонт а/м	65 000	65 000
	Всего за работу:	65 000,00	

НДС не облагается.

Сумма прописью: шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек

Счет действителен в течение 5 (пяти) банковских дней, включая день переоформления.

Директор



/Семичев А.В./

ТУЛАСТАТ

27 АПР 2026

№ Т73/202-20

ИП Семичев А.В.

300041, г. Тула, 1-й Красный переулок, д.15
 (4872) 301-303, 305-505
 ИНН 713004423343

Предварительный заказ-наряд от 25.03.2026 г.

Об объеме работ по ремонту, техобслуживанию а/м и стоимости работ, запасных частей.

Исполнитель: ИП Семичев А.В.

Заказчик: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФС ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ТО
 ИНН: 7107035200 КПП: 710701001 Юрид. адрес: г. Тула, проспект Ленина, д. 53 корп. А

Автомобиль / Гос. номер: FORD EXPLORER H999BE 71

№	Выполненные работы:	Цена	Сумма
1	Замена тормозных дисков и колодок задних	4500	4500
2	Замена тормозных колодок передних с обслуживанием	2500	2500
3	Замена приводного ремня	2500	2500
4	Замена опоры двигателя правой	3500	3500
5	Замена прокладки клапанной крышки	2300	2300
6	Замена свечей зажигания x 4 шт.	300	1200
7	Замена кольца распредвала x 2 шт.	2000	4000
8	Замена прокладки впускного коллектора верхней	2500	2500
9	Замена амортизаторов передних x 2 шт.	1500	3000
10	Замена опорных подшипников x 2 шт	1750	3500
11	Замена пыльников на амортизаторы x 2 шт.	500	1000
12	Замена отбойников на амортизаторы x 2 шт.	500	1000
13	Замена рулевых тяг с наконечниками x 2 шт.	2000	4000
14	Замена пыльников на рулевые тяги x 2 шт.	500	1000
15	Замена стоек стабилизатора задних x 2 шт.	1500	3000
16	Замена втулок стабилизатора x 2 шт.	1500	3000
17	Замена сальников редуктора x 2 шт.	3500	7000
18	Замена масла редуктора	1000	1000
19	Замена сайленблоков поперечных тяг в кулаке x 2 шт.	3500	7000
20	Замена сайленблоков развалных рычагов x 2 шт.	2500	5000
21	Замена масла и масляного фильтра	1000	1000
22	Замена воздушного фильтра	550	550
23	Замена салонного фильтра	950	950
ИТОГО:		65 000,00	

НДС не облагается.

Сумма прописью: шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек

Мастер смены:  /Семичев А.В./

Работа исполнителем выполнена в полном объеме, претензий нет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИП Семичев А.В.

 /Семичев А.В./



ЗАКАЗЧИК:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФС
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ТО

_____/ /
 подпись
 М П