



**БРАНДМАУЭР**

**ООО «БРАНДМАУЭР»**  
192029, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г,  
ОЛЬМИНСКОГО ул, ДОМ 6 корп ЛИТЕРА А, оф 4 ПОМЕЩ. 10-Н Р.М. 1  
ИНН: 7811781911 КПП: 781101001  
Расчетный счет: № 40702810001500161874  
в ООО "Банк Точка"  
БИК: 044525104  
тел.: +79312120043



Исх. № 09/06/26 от 09.06.2026  
На вх. ИВ-203-2487 от 26.05.2026

**В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МЧС РОССИИ  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

344003, ул. Города Волос, 11,  
г. Ростов-на-Дону

15pch\_rnd@mail.ru

**ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

На Ваш исх. № ИВ-203-2487 от 26.05.2026 представляем предложение о цене на оказание услуг по проведению диагностики 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ростовской области на условиях, указанных в Вашем запросе о предоставлении ценовой информации.


**Стоимость оказания услуг**

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изм.	кол-во	Сумма
1	Диагностика ошибок программно-аппаратного комплекса управления установкой	Усл.ед.	1	40 000,00
2	Выезд на место дислокации транспортного средства (с учетом транспортных(1850 км), командировочных расходов, предприятия исполнителя)	Усл.ед.	2	70 000,00
<b>ИТОГО:</b>				110 000,00

Общая стоимость оказания услуг составляет 110 000 (сто десять тысяч) руб. 00 коп.  
(в том числе НДС 5% - 5 238 рублей 09 копеек)

Предложение не является офертой. Цена действительна до 27.07.2026 года.

Генеральный директор  
ООО «Брандмауэр»



**МЧС России**  
Вх. № В-203-10507  
Дата. 11.06.2026