

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

Банк получателя Томское отделение №8616 ПАО Сбербанк	БИК Сч. №	046902606 30101810800000000606
ИНН 701757354106	КПП	
Получатель ИП Голиков Александр Станиславович	Сч. №	40802810764000026985

Поставщик: **ИНН 701757354106, ИП Голиков Александр Станиславович, 634062, обл.Томская, г Томск, Иркутский тракт, д. 118/1, кв. 31**

Счет на оплату № 00000000112 от 26.06.2026

Покупатель: **ИНН 7017106784, КПП 701701001, УФК по Томской области**

По договору: **Продажа сервис в RUB**

в валюте: RUB

На основании: **Заказ-наряд № 00000001356 от 17.06.2026**

Автомобиль: **Урал-5557, Урал 5557, гос. номер: H764УМ70, VIN: X89UR66BCPОНТ3258**

№	Товар	Артикул	Кол-во	Ед.	Цена	Ставка НДС	НДС	Всего
1	Компьютерная диагностика/сканирование (проверка шины данных) определение, доходят ли сигналы от электронного блока управления до приборной панели)		2,0	норм.ч.	1 500,00	Без НДС	-	3 000,00
2	Диагностика электропроводки (вскрытие жгута, поиск обрывов, коротких замыканий и окисленных контактов в жгуте электропроводки от электронного блока управления до приборной панели)		5	норм.ч.	1 500,00	Без НДС	-	7 500,00
3	Ремонт электропроводки: 1. Восстановление цепи: зачистка и соединение разорванных жил проводов методом пайки (обжимных гильз). 2. Изоляция: защита мест соединения специальной термоусадкой и новой изоляционной лентой. 3. Укладка и фиксация: Монтаж восстановленного жгута в защитную гофру и надежное закрепление стяжками для предотвращения трения		8	норм.ч.	1 480,00	Без НДС	-	11 840,00
4	Снятие и установка электронного блока управления ДВС.		2	норм.ч.	1 610,00	Без НДС	-	3 220,00
5	Диагностика электронного блока управления ДВС: 1. Проверка текущего состояния всех систем и датчиков для выявления скрытых ошибок. 2. Чтение оригинальной прошивки: создание резервной копии заводского программного		5	норм.ч.	1 500,00	Без НДС	-	7 500,00
6	Программирование электронного блока управления ДВС: 1. Модификация калибровок (корректировка заводских параметров - топливоподача, угла опережения зажигания, наддува). 2. Запись нового программного обеспечения: загрузка измененной программы в память блока управления ДВС		13	норм.ч.	1 570,00	Без НДС	-	20 410,00
7	Расключение жгута электропроводки ДВС: 1. Маркировка электропроводки перед демонтажем. 2. Демонтаж - отсоединение всех разъемов (фиксирующих клипс), стяжек и кронштейнов. 3. Удаление старой оплетки/термоусадки. 4. Замена пинов в разъемах: замена окислившихся контактов в фишках		4,000	норм.ч.	1 500,00	Без НДС	-	6 000,00

Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 59 470,00

Всего наименований 7 на сумму Шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят девять рублей 56 копеек

Руководитель _____

Бухгалтер _____

