

От: Индивидуальный предприниматель Ланочкин Александр Сергеевич, ИНН 550611951647

Адрес: Республика Калмыкия, Кетченеровский район, Кетченеровская, п Кетченеры

Телефон: 8 985 211 11 07

E-mail: info@dji-market.ru

Сайт: dji-market.ru

29 июля 2026 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ремонт БПЛА DJI Mavic 3 Enterprise

Индивидуальный предприниматель Ланочкин Александр Сергеевич предлагает выполнить ремонт беспилотного воздушного судна DJI Mavic 3 Enterprise по результатам проведенной диагностики.

1. Результаты диагностики

- выявлены механические повреждения элементов корпуса БПЛА;
- выявлены повреждения пропеллеров;
- признаков технической неисправности электронных компонентов, навигационных датчиков и программного обеспечения не выявлено.

2. Состав ремонтных работ

- разборка БПЛА и замена поврежденного корпуса на новый оригинальный корпус DJI;
- замена поврежденных пропеллеров на новые оригинальные пропеллеры DJI;
- проверка шлейфов, разъемов, креплений и внутренних компонентов после механического воздействия;
- сборка БПЛА, калибровка IMU, компаса и иных систем, требующих калибровки после разборки;
- проверка спутникового и визуального позиционирования, итоговое тестирование и контрольный запуск двигателей.

Оригинальный корпус DJI и комплект оригинальных пропеллеров имеются в наличии. Ожидание поставки комплектующих для выполнения указанного ремонта не требуется.

3. Условия выполнения работ

- работы выполняются непосредственно исполнителем без привлечения сторонних организаций и без передачи БПЛА третьим лицам;
- обновление, понижение версии, переустановка либо иное изменение программного обеспечения и текущей конфигурации без письменного согласования с заказчиком не производится;
- серийные номера, электронные компоненты и текущая конфигурация оборудования сохраняются;
- неоригинальные, восстановленные, бывшие в употреблении, снятые с других устройств либо изготовленные методом 3D-печати комплектующие не используются.

4. Срок и стоимость

Срок ремонта	1-2 рабочих дня с момента получения БПЛА в нашем сервисном центре и предоставления заказчиком разрешения на проведение работ.
Стоимость	32 500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 5% - 1 547,62 руб., по безналичному расчету.

Стоимость включает новые оригинальные комплектующие, все ремонтные работы, диагностику, калибровку, тестирование, налоги и иные расходы исполнителя.

5. Документы по завершении ремонта

Заказчику предоставляются акт выполненных работ с указанием установленных комплектующих, результаты итоговой диагностики, фотоотчет и гарантия на выполненные работы и установленные комплектующие.

Дополнительная информация

Вероятной причиной временного изменения режима полета могли стать внешние факторы: нестабильный прием спутникового сигнала, электромагнитные или магнитные помехи, особенности окружающей застройки, отражение либо экранирование сигнала. Перед каждым полетом рекомендуется проверять количество доступных спутников, отсутствие системных предупреждений и корректность определения местоположения БПЛА.

Руководитель



Ланочкин Александр Сергеевич