



РАКУРС

ООО «Ракурс»

197046, Санкт-Петербург г, Чапаева ул., дом № 25, лит. Б помещение 33Н, офис 35,
тел. 8 (812) 611-10-01

ИНН 7813645167, КПП – 781301001, ОГРН – 1207800078584
БИК 044030786, к/с – 30101810600000000786, р/с – 40702810532410003883
в ФИЛИАЛЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Направляем коммерческое предложение № 10 от 02.03.2026 на оказание услуг на выезде
Для ФБУН "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии им. Пастера"

№ п/п	Наименование услуги	Цена, руб.
1	Ремонт МФУ Pantum M7200FDN инв. 101 347 000 009	3 470,00
	Замена оригинального шарнира автоподатчика 302110021101	3 470,00
2	Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2735dn инв. 101 342 000 521	34 250,00
	Замена комплекта оригинальных роликов захвата (302F909171, 302HN06080, 302F906230)	4 900,00
	Замена оригинального блока фотобарабана DK-1150	14 200,00
	Замена оригинального блока проявки DV-1150	15 150,00
3	Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M4125idn инв. 101 342 000 498	26 550,00
	Замена оригинального коротрона MC-6115	16 750,00
	Замена комплектов оригинальных роликов (302F909171, 302HN06080, 302F906230 – два комплекта)	9 800,00
4	Ремонт МФУ Pantum M7200FDN инв. 101 347 000 008	4 800,00
	Замена оригинальных роликов захвата (3 шт.)	4 800,00
5	Ремонт принтера HP 2055dn инв. 101 207 201 171	18 950,00
	Замена оригинального термоблока HP RM1-6406	17 200,00
	Замена оригинального ролика захвата HP RM1-6414	1 750,00
6	Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2540dn инв. 101 342 000 656	40 500,00
	Замена оригинального термоблока FK-1150	20 450,00
	Замена комплекта оригинальных роликов захвата (302F909171, 302HN06080, 302F906230)	4 900,00
	Замена оригинального блока проявки DV-1150	15 150,00
7	Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2540dn инв. 101 342 000 657	21 500,00



РАКУРС

ООО «Ракурс»

197046, Санкт-Петербург г, Чапаева ул., дом № 25, лит. Б помещение 33Н, офис 35,
тел. 8 (812) 611-10-01

ИНН 7813645167, КПП – 781301001, ОГРН – 1207800078584

БИК 044030786, к/с – 301018106000000000786, р/с – 40702810532410003883

в ФИЛИАЛЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

	Замена оригинальной площадки АПД 302S094050	6 350,00
	Замена оригинального блока проявки DV-1150	15 150,00
8	Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn инв. 101 342 000 344	18 100,00
	Замена оригинальной площадки АПД 302S094050	6 350,00
	Замена комплекта оригинальных роликов захвата (302F909171, 302HN06080, 302F906230)	4 900,00
	Замена оригинального коротрона MC-1150	6 850,00
9	Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2540dn инв. 101 342 000 425	20 050,00
	Замена комплекта оригинальных роликов захвата (302F909171, 302HN06080, 302F906230)	4 900,00
	Замена оригинального блока проявки DV-1150	15 150,00
10	Ремонт МФУ Kyocera ECOSYS M2535dn инв. 101 342 000 262	10 400,00
	Замена оригинального блока фотобарабана DK-170	10 400,00
11	Ремонт принтера Kyocera ECOSYS P2040dn инв. 101 342 000 474	4 900,00
	Замена комплекта оригинальных роликов захвата (302F909171, 302HN06080, 302F906230)	4 900,00
12	Ремонт принтера Kyocera ECOSYS P2040dn инв. 101 342 000 313	4 900,00
	Замена комплекта оригинальных роликов захвата (302F909171, 302HN06080, 302F906230)	4 900,00
	Итого:	208 370,00

Генеральный директор: Бешляга И.М.

