

	Шестерня, 26Т резинового вала	1 800,00	2 250,00	1 800,00	1 950,00	259,81	13,32%
	Термопленка (с окошком)	4 100,00	4 961,00	4 390,00	4 483,67	438,08	9,77%
	Печь в сборе	81 100,00	85 155,00	92 730,00	86 328,33	5903,11	6,84%
	Диагностика	2 600,00	2 938,00	2 030,00	2 522,67	458,91	18,19%
	Ремонт	3 000,00	3 630,00	2 930,00	3 186,67	385,53	12,10%
	Подшипник ролика подачи бумаги	1 200,00	1 476,00	1 230,00	1 302,00	151,43	11,63%
	Муфта	3 200,00	3 872,00	3 570,00	3 547,33	336,57	9,49%
	Ограничитель крутящего момента	2 000,00	2 420,00	2 190,00	2 203,33	210,32	9,55%
	Ролик регистрации	6 300,00	7 308,00	6 450,00	6 686,00	543,86	8,13%
	Флажок	800,00	928,00	790,00	839,33	76,95	9,17%
	Термопленка 7722	14 500,00	17 690,00	16 870,00	16 353,33	1656,57	10,13%
	Лезвие очистки ленты переноса	1 300,00	1 560,00	1 420,00	1 426,67	130,13	9,12%
	Ролик отделения бокового лотка	2 500,00	2 625,00	2 630,00	2 585,00	73,65	2,85%
	Ролик захвата бумаги	1 500,00	1 875,00	1 610,00	1 661,67	192,76	11,60%
	Бункер отработанного тонера	8 500,00	9 520,00	9 440,00	9 153,33	567,22	6,20%
	Lower Резиновый вал	7 200,00	8 424,00	8 170,00	7 931,33	645,96	8,14%
	Лента переноса	32 700,00	38 386,00	34 770,00	35 352,00	2985,85	8,45%
	DR-311K Драм юнит в сборе черный	40 200,00	43 416,00	43 710,00	42 442,00	1947,19	4,59%
	DR-313K Барабан (Япония)	4 900,00	5 831,00	5 350,00	5 360,33	465,59	8,69%
	Диагностика	2 600,00	3 094,00	2 310,00	2 668,00	396,40	14,86%
	Ремонт	4 500,00	4 770,00	3 560,00	4 276,67	635,16	14,85%
	Основной узел подачи бумаги	19 500,00	22 620,00	22 880,00	21 666,67	1880,89	8,68%
	Блок заряда	15 000,00	17 550,00	16 710,00	16 420,00	1299,50	7,91%
	Узел переноса изображения	171 400,00	183 398,00	190 470,00	181 756,00	9640,45	5,30%
	Термопленка	29 900,00	36 179,00	33 430,00	33 169,67	3147,58	9,49%
	DV-8560K Блок проявки	91 100,00	102 943,00	103 540,00	99 194,33	7016,25	7,07%
	Fabric overlay Подложка тканевая смазоч	7 300,00	8 979,00	7 610,00	7 963,00	893,43	11,22%
	Ролик захвата бумаги	2 300,00	2 438,00	2 440,00	2 392,67	80,26	3,35%
	Тормозной ролик	3 200,00	3 744,00	3 440,00	3 461,33	272,63	7,88%
	Ролик отделения из кассеты	3 000,00	3 420,00	3 410,00	3 276,67	239,65	7,31%
	Диагностика	2 600,00	3 198,00	2 160,00	2 652,67	521,00	19,64%
	Ремонт	4 500,00	5 040,00	3 220,00	4 253,33	934,74	21,98%
	Блок проявки черный	24 200,00	30 250,00	26 590,00	27 013,33	3047,14	11,28%
	Блок проявки желтый	24 200,00	26 862,00	26 100,00	25 720,67	1370,94	5,33%
	Блок проявки пурпурный	24 600,00	30 258,00	26 100,00	26 986,00	2931,21	10,86%
	Блок проявки синий	24 800,00	31 000,00	28 300,00	28 033,33	3108,59	11,09%
	Блок фотобарабана черный	25 100,00	29 869,00	27 420,00	27 463,00	2384,79	8,68%
	Блок фотобарабана цветной	21 000,00	26 250,00	21 380,00	22 876,67	2927,56	12,80%
	Печь в сборе	28 800,00	34 560,00	33 020,00	32 126,67	2982,10	9,28%
	Узел переноса изображения	35 200,00	40 832,00	38 220,00	38 084,00	2818,46	7,40%
	Плата управления	54 800,00	60 828,00	62 970,00	59 532,67	4236,23	7,12%
	Линейка сканирования	19 300,00	21 037,00	20 730,00	20 355,67	927,03	4,55%
	Комплект роликов подачи	6 300,00	6 993,00	7 320,00	6 871,00	520,83	7,58%
	Диагностика	2 600,00	3 146,00	2 330,00	2 692,00	415,71	15,44%
3	Копир Konica Minolta BizHub c220						
4	Кюсера 4002i						
5	Кюсера Mita ECOSYS M5526						

	Ремонт	4 500,00	5 265,00	3 660,00	4 475,00	802,79	17,94%
	Сервисный комплект	65 400,00	73 902,00	69 640,00	69 647,33	4251,00	6,10%
	Ремкомплект автоподатчика	19 200,00	20 160,00	20 130,00	19 830,00	545,80	2,75%
	Узел фотобарабана	46 500,00	50 220,00	47 490,00	48 070,00	1926,63	4,01%
	Комплект роликов подачи	6 300,00	6 804,00	6 710,00	6 604,67	268,00	4,06%
	Блок провявки	14 100,00	16 779,00	15 540,00	15 473,00	1340,76	8,67%
	Главный коротрон	20 700,00	22 356,00	23 550,00	22 202,00	1431,23	6,45%
	Узел термозакрепления	43 300,00	46 764,00	45 940,00	45 334,67	1809,60	3,99%
	Бункер отработанного тонера	2 400,00	2 952,00	2 600,00	2 650,67	279,47	10,54%
	Плата питания	63 200,00	73 312,00	66 650,00	67 720,67	5140,32	7,59%
	Пегля автоподатчика (левая)	1 500,00	1 815,00	1 590,00	1 635,00	162,25	9,92%
	Пегля автоподатчика (правая)	1 500,00	1 875,00	1 560,00	1 645,00	201,43	12,25%
	Диагностика	2 600,00	2 860,00	1 790,00	2 416,67	558,06	23,09%
	Ремонт	3 500,00	3 990,00	2 950,00	3 480,00	520,29	14,95%
	Комплект роликов подачи	6 500,00	7 735,00	7 320,00	7 185,00	628,47	8,75%
	Плата питания аппарата	45 200,00	55 596,00	47 190,00	49 328,67	5518,12	11,19%
	Блок провяления	28 800,00	31 392,00	29 980,00	30 057,33	1297,73	4,32%
	Узел термозакрепления	52 900,00	57 661,00	56 940,00	55 833,67	2566,08	4,60%
	Драм-юнит	40 300,00	45 539,00	40 930,00	42 256,33	2860,27	6,77%
	Диагностика	2 600,00	3 224,00	1 840,00	2 554,67	693,11	27,13%
	Ремонт	4 500,00	5 085,00	4 810,00	4 798,33	292,67	6,10%
	Ремень каретки (42-inch)	2 500,00	2 925,00	2 560,00	2 661,67	230,02	8,64%
	Комплект кабеля каретки (о) (42-inch) шл	4 300,00	4 773,00	4 290,00	4 454,33	276,02	6,20%
	Блок питания	33 700,00	36 059,00	37 670,00	35 809,67	1996,71	5,58%
	Двигатель привода вала протяжки бумаги	23 600,00	28 084,00	27 040,00	26 241,33	2346,27	8,94%
	Нож в сборе	18 700,00	22 253,00	20 270,00	20 407,67	1780,50	8,72%
	Сервисная станция (станция парковки) в	29 400,00	33 516,00	32 840,00	31 918,67	2207,26	6,92%
	Диагностика	4 000,00	4 400,00	4 320,00	4 240,00	211,66	4,99%
	Ремонт	5 600,00	6 776,00	6 720,00	6 365,33	663,39	10,42%
	Ролик переноса	10 500,00	11 970,00	11 400,00	11 290,00	741,15	6,56%
	Комплект роликов подачи DADF	10 500,00	12 600,00	10 900,00	11 333,33	1115,05	9,84%
	Муфта ролика отделения	3 200,00	3 488,00	3 540,00	3 409,33	183,14	5,37%
	Комплект роликов подачи	4 800,00	5 616,00	5 160,00	5 192,00	408,94	7,88%
	Узел термозакрепления в сборе	57 300,00	63 603,00	63 400,00	61 434,33	3581,88	5,83%
	Термопенка	7 300,00	8 760,00	8 310,00	8 123,33	747,69	9,20%
	Диагностика	2 600,00	2 990,00	2 140,00	2 576,67	425,48	16,51%
	Ремонт	3 000,00	3 630,00	2 960,00	3 196,67	375,81	11,76%
	Бункер для отработанного тонера	12 100,00	13 310,00	12 300,00	12 570,00	648,61	5,16%
	фотобарабан DR-313K черный	39 500,00	42 660,00	42 310,00	41 490,00	1732,25	4,18%
	блок фиксации изображения	194 800,00	239 604,00	211 560,00	215 321,33	22637,59	10,51%
	блок переноса изображения	60 100,00	72 721,00	67 660,00	66 827,00	6351,60	9,50%
	блок девелопера DV-619K черный	23 900,00	29 636,00	25 590,00	26 375,33	2947,54	11,18%
	Диагностика	2 600,00	3 094,00	2 550,00	2 748,00	300,69	10,94%
	Ремонт	4 500,00	5 625,00	3 760,00	4 628,33	939,10	20,29%
6	Кюсета Mita ECOSYS M3645dn						
7	Кюсета Mita ECOSYS M2835dw						
8	HP Designjet 500 42"						
9	Xerox Versalink B7035						
10	Копир Konica Minolta BizHub c558						

11	Сапон iR1133	40 300,00	43 524,00	43 310,00	42 378,00	1802,78	4,25%
	Печь в сборе	2 100,00	2 583,00	2 130,00	2 271,00	270,62	11,92%
	Термопленка	5 500,00	6 710,00	6 270,00	6 160,00	612,45	9,94%
	Резиновый вал	39 200,00	45 472,00	45 010,00	43 227,33	3495,41	8,09%
	Сканирующая линейка	9 300,00	10 788,00	10 010,00	10 032,67	744,26	7,42%
	Блок сканера (лазер)	3 100,00	3 689,00	3 170,00	3 319,67	321,76	9,69%
	Шлейф сканирующей линейки	2 300,00	2 622,00	2 460,00	2 460,67	161,00	6,54%
	Ролик захвата из кассеты	8 100,00	8 910,00	8 550,00	8 520,00	405,83	4,76%
	Ролик (узел) отделеия в сборе в ADF	90 000,00	98 100,00	98 710,00	95 603,33	4862,20	5,09%
	Плата DC контроллера	1 200,00	1 452,00	1 210,00	1 287,33	142,69	11,08%
	Ролик захвата из ручной подачи	18 600,00	22 320,00	20 970,00	20 630,00	1883,16	9,13%
	Главный редуктор в сборе	2 500,00	2 725,00	1 730,00	2 318,33	521,78	22,51%
	Диагностика	3 200,00	3 904,00	3 340,00	3 481,33	372,67	10,70%
	Ремонт	2 522 800,00	2 895 614,00	2 737 540,00	2 718 651,33	187123,37	6,88%
	Общая сумма стоимости услуг и запасных частей составляет						

Расчет Н(М)ЦК выполнил Ведущий программист-инженер по информационным технологиям

С. В. Калинин

Оплата выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по цене единицы работ или услуг исходя из объема фактически выполненных работ или оказанных услуг, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта