

ИП Таймазов Сергей Николаевич

362031, РСО-А, г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 42/20, кв. 277,

ОГРНИП №318151300010138, ИНН 150105623254

р/с 40802810960340010321 Отделении № 5230 Сбербанка России БИК 040702615,

к/с 30101810907020000615, тел. (963) 377-03-27

Исх. №29 от 13.08.2026г.

ФКУ КП-3 УФСИН России по
РСО-Алания

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование	Ед-изм.	Кол-во	Цена	Сумма
ШХ Бирюса 135 (№0 6276 0138183)					
1.	Замена компрессора	усл.ед.	1	9 000,00	9 000,00
2.	Компрессор Jiaxipera TT1114Y	шт.	1	3 800,00	3 800,00
3.	Ремонт проводки	шт.	1	3 000,00	3 000,00
4.	Фильтр-осушитель 1/4 S032	шт.	1	800,00	800,00
5.	Фреон R600	кг.	0,04	2 125,00	85,00
ШХ Капри-0,5М (инв.№110134000721)					
1	Техническое обслуживание	усл.ед.	1	2 000,00	2 000,00
ШХ Polair CV 105-S (инв.№110136001161)					
1	Техническое обслуживание	усл.ед.	1	2 000,00	2 000,00
2.	Ремонт проводки	шт.	1	3 000,00	3 000,00
КХ-6 с моноблоком ALS 117 (инв.№BA0000000154)					
1	Техническое обслуживание	усл.ед.	1	3 000,00	3 000,00
КХ "Полаир" КХН-6,61 с моноблоком MB211 (инв.№110134000593)					
1.	Техническое обслуживание	усл.ед.	1	3 000,00	3 000,00
2.	Замена выключателя	усл.ед.	1	600,00	600,00
3.	Выключатель кнопочный 30А	шт.	1	130,00	130,00
Кондиционер GWH18QDK3DNC2E Lomo inverter R410 (инв.№110136000312)					
1	Техническое обслуживание	усл.ед.	1	5 000,00	5 000,00
ШХ Бирюса 135 (№0 6276 0138183)					
1.	Замена компрессора	усл.ед.	1	9 000,00	9 000,00
2.	Компрессор Jiaxipera TT1114Y	шт.	1	3 800,00	3 800,00
3.	Фильтр-осушитель 1/4 S032	шт.	1	800,00	800,00
4.	Фреон R600	кг.	0,04	2 125,00	85,00
				ИТОГО:	49 100,00



Индивидуальный предприниматель

Таймазов С.Н.