

Индивидуальный предприниматель
Суртаев Юрий Николаевич
663614 Красноярский край
г. Канск, мкр-н Стрижевой, 10
ИНН 245007032026
ОГРН 321246800017130
р/сч 40802810731000053740
Красноярское отделение №8646
ПАО Сбербанк г. Красноярск
БИК 040407627
к/сч 30101810800000000627
e-mail: surtaevbuh@mail.ru

Управление Роспотребнадзора по
Красноярскому краю

г. Канск

20 июля 2026 г.

ИП Суртаев Ю.Н. предоставляет информацию о стоимости технического обслуживания и ремонта автомобиля Нива Шевроле

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески (все) - замена	1	6000	6000
2	Комплект сайлентблоков	1	840	840
3	Втулки внешн. стабилизатора поперечной устойчивости перед.подвески (обе) - снятие и установка	1	1000	1000
4	Втулки перед.стабилизатора (к-т 6шт.)	1	650	650
5	Подшипники левой/правой ступицы перед.оси - снятие и установка	2	2500	5000
6	Комплект подшипника ступицы колеса (перед.прав/лев.)	2	1900	3800
7	Диски тормозные перед.оси - снятие и установка	1	3000	3000
8	Диск тормозной невентилируемый (272x11) перед.	2	2700	5400
9	Смазка монтажная для тормозных механизмов 20 гр.	1	250	250
10	Колодки тормозные дисковые передние (комплект)	1	980	980
11	Сайлентблоки верхних рычагов задней подвески (все) - замена	1	2000	2000
12	Штанги реактивные (зад.прав/лев. (комплект)	1	2210	2210
13	Сайлентблоки нижних рычагов задней подвески (все) - замена	1	2000	2000
14	Смазка медная, 650 мл.	1	650	650
15	Жидкий ключ, 650 мл.	1	450	450

Итого: 34 230,00

В том числе НДС 1 630,00

Всего к оплате: 34 230,00

Всего наименований 15, на сумму 34 230,00 руб.

Тридцать четыре тысячи двести тридцать рублей 00 копеек

ИП

Суртаев Ю.Н.



Индивидуальный предприниматель
Суртаев Юрий Николаевич
663614 Красноярский край
г. Канск, мкр-н Стрижевой, 10
ИНН 245007032026
ОГРН 321246800017130
р/сч 40802810731000053740
Красноярское отделение №8646
ПАО Сбербанк г. Красноярск
БИК 040407627
к/сч 30101810800000000627
e-mail: surtaevbuh@mail.ru

Управление Роспотребнадзора по
Красноярскому краю

г. Канск

20 июля 2026 г.

ИП Суртаев Ю.Н. предоставляет информацию о стоимости технического обслуживания и ремонта автомобиля УАЗ 29892

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Цена	Сумма
1	Крепление левой передней рессоры, сварка	1	3000	3000
2	Замена правой задней рессоры	1	3000	3000
3	Рессора правая задняя	1	12400	12400
4	Подушки задние крепления раздатки - замена	1	3000	3000
5	Подушки задние крепления раздатки	1	650	650
6	Сальники раздатки переднего кардана - замена	1	2500	2500
7	Сальники раздатки переднего кардана	1	400	400
8	Рабочий цилиндр сцепления - замена	1	1500	1500
9	Рабочий цилиндр сцепления	1	900	900

Итого: 27 350,00

В том числе НДС 1 302,38

Всего к оплате: 27 350,00

Всего наименований 9, на сумму 27 350,00 руб.

Двадцать семь тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек

ИП

Суртаев Ю.Н.

