



**Большая Станция  
технического  
обслуживания**

ИП Ухабов Михаил Леонидович  
ИНН: 710705150561  
г. Тула ул. Мосина 33А  
74872520340  
АО "Тинькофф банк"  
БИК 044525974  
P/C : 408028104000006033010

**Коммерческое предложение № 51 от  
19.05.2026 на обслуживание  
автотранспортного средства  
Nissan Teana**

	Наименование работ	Механик	Норм.ч.	Цена за нормо-час	Скидка	Сумма
1	Замена передних тормозных дисков и колодок	Ухабов Михаил Леонидович	2,00	1800,00	360,00	3240,00
2	Замена пыльников внутренних ШРУСов передних приводных валов	Ухабов Михаил Леонидович	7,00	1800,00	900,00	11700,00
3	Замена масла в АКПП	Ухабов Михаил Леонидович	2,50	1800,00	450,00	4050,00
4	Замена передней левой ступицы колеса	Ухабов Михаил Леонидович	2,50	1800,00	450,00	4050,00
5	Замена рулевой рейки	Ухабов Михаил Леонидович	8,00	1800,00	1440,00	12960,00
6	Замена прокладок теплообменника двигателя	Ухабов Михаил Леонидович	4,00	1800,00	720,00	6480,00
7	Установка доп. радиатора вариатора	Ухабов Михаил Леонидович	3,00	1800,00	540,00	4860,00
8	Замена второго датчика лямбда-зонд	Ухабов Михаил Леонидович	1,00	1800,00	180,00	1620,00
9	Замена задних колодок ручного тормоза	Ухабов Михаил Леонидович	2,50	1800,00	450,00	4050,00
10	Замена тросов ручного тормоза	Ухабов Михаил Леонидович	2,00	1800,00	360,00	3240,00

	Запчасти и материалы	Кол.во	Цена за единицу	Скидка	Сумма
1	Тормозной диск передний	2,00	7550,00	0,00	15100,00
2	Колодки тормозные дисковые	1,00	3920,00	0,00	3920,00
3	Пыльник шруса внутреннего	2,00	1790,00	0,00	3580,00
4	Жидкость трансмиссионная CVTF NS-2 4L	2,00	8160,00	0,00	16320,00
5	СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ В СБОРЕ С ABS NISSAN TEANA(J32) 2.5 08-13 / MURANO(Z51) 2.5 08 / ELGRAND(E52) 2.5 1	1,00	13610,00	0,00	13610,00
6	Наконечник р/т NISSAN TEANA 08- лев.	1,00	1780,00	0,00	1780,00
7	Наконечник р/т NISSAN TEANA 08- прав.	1,00	1940,00	0,00	1940,00
8	Радиатор охлаждения масла АКПП	1,00	15400,00	0,00	15400,00
9	Комплект тормозных колодок, стояночная тормозная система	1,00	3300,00	0,00	3300,00
10	Монтажный комплект барабанных колодок	1,00	2670,00	0,00	2670,00
11	Троса стояночного тормоза NISSAN TEANA J32 08-VQ35DE Комплект	1,00	3170,00	0,00	3170,00

12	Кольцо уплотнительное теплообменника	1,00	1890,00	0,00	1890,00
13	Датчик кислородный нижний Nissan Teana	1,00	13920,00	0,00	13920,00
14	Рулевая рейка с тягами гидравлическая (NISSAN Teana II J32 2008-2013)	1,00	39500,00	0,00	39500,00

Стоимость работ	56250,00
Стоимость запчастей и материалов	136100,00

<b>Итого</b>	<b>192350,00</b>
НДС	0.00
Ставка НДС	Без НДС

