

Описание объекта закупки

Описание объекта закупки: ремонт автомобиля Ford Transit т901тт23 в соответствии с дефектной ведомостью; коллектор впускной - с/у, шланг системы охлаждения – замена, дроссельная заслонка – чистка, патрубок рециркуляции картерных газов (EGR) – чистка, крышка расширительного бачка – замена, стекло ветровое - замена.

Место проведения работ: в Центральном, Хостинском и Адлерском районе.


Срок и условия выполнения работ: в течение 5 рабочих дней, с момента подписания Контракта.

Работы проводятся сертифицированной СТО

Порядок оплаты: аванс не предусмотрен, оплата производится в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

Гарантия на оригинальные запасные части не менее 12 месяцев.

Начальник автотранспортного отдела



С.Ф.Федоренко

Дефектная ведомость
ремонта Ford Transit T901TT 23
X2FXXXESGXLR46122

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Кол- во	Единица измерения
1	Коллектор впускной - с/у	шт	1
2	Шланг системы охлаждения - замена	шт	1
3	Дроссельная заслонка - чистка	шт.	1
4	Патрубок рециркуляции картерных газов (EGR) - чистка	шт	1
5	Крышка расширительного бачка - замена	шт.	1
6	Стекло ветровое - замена	шт.	1

механик АТО

В.Н. Сорокин