



Индивидуальный предприниматель Валеев Ильмир
Рустамович
(ИП Валеев Ильмир Рустамович)
Тел: +7 937 777-00-77 E-mail: etlmes@yandex.ru
Сайт:
ОГРН/ОГРНИП 320169000099998 ИНН 026909286537

02.06.26 № 163180

на № _____ от _____

ОТДЕЛ ГФС РОССИИ В Г.ВОРОНЕЖЕ
Семьинин С.В.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИП Валеев Ильмир Рустамович направляет на Ваше рассмотрение коммерческое предложение на электроизмерительные работы с оформлением технического отчета объекта: Отдел Государственной фельдъегерской службы в г. Воронеже по адресу 394074, г. Воронеж, ул. Сеченова, д. 18а .

Срок действия настоящего коммерческого предложения: до 45 календарных дней.

Предложение действительно при соблюдении следующих условий оплаты: Полная предоплата 100% стоимости заказа..

Срок выполнения работ: 10 рабочих дней с даты подписания договора.

Общая стоимость будет составлять 18 500.00 Р (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек), без НДС.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед	Цена	Сумма
1	Визуальный осмотр электроустановки	1	шт	800	800
2	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных линий напряжением до 1 кВ	35	шт	50	1 750
3	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (металлосвязь)	360	шт	35	12 600
4	Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	19	шт	50	950
5	Измерение сопротивления заземляющего устройства (контура заземления) до 20 м	3	шт	800	2 400

Итого: 18 500.00 Р
Итого к оплате: 18 500.00 Р

Валеев И. Р.




Ваш менеджер: Горшкова Мария Константиновна
Тел: +7 937 777-00-77 E-mail: etlmes@yandex.ru

Узнайте реальное состояние электрики на вашем объекте!

Это бесплатно!

В этом поможет наш отчет фотофиксации дефектов – зафиксируем все недочеты и «косяки» и предоставим в удобной форме.

Реальные примеры из отчетов фотофиксации дефектов наших заказчиков:




1. Монтаж кабеля неаккуратный, кабели не закреплены



1. Контакты (автоматы) со следами нагрева, плавления



1. Наличие незаизолированных жил кабеля
2. Не заземлены стеллажи торгового зала
3. Многопроволочные проводники без наконечников



1. Розетки без заземления
2. Внутри щита пыль, грязь



Отсканируйте,
чтобы увидеть
примеры отчетов

Наш отчет фотофиксации дефектов сокращает время на поиск, согласование и ремонт неполадок, снижает риск аварий и простоя бизнеса. Доверьте нам электробезопасность ваших сотрудников и имущества, чтобы Вы могли сосредоточиться на бизнесе и развитии компании.

Также с примерами наших технических отчетов и отчетов фотофиксации дефектов Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке <https://clck.ru/3QZgH5>

НАМ ДОВЕРЯЮТ КРУПНЕЙШИЕ БРЕНДЫ РОССИИ, СНГ И МИРА

Оптимальное соотношение качества и сроков делает МЭС лидером в своей сфере

Надежность и профессионализм подтверждены доверием от **1000+** федеральных и региональных организаций

ТОРГОВЫЕ СЕТИ И ОБЩЕПИТ



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР



УСЛУГИ

