


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника
Дальневосточного
таможенного управления
полковник таможенной службы



А.Н. Кучерук

« 25 » июня 2026 г.

АКТ

технического осмотра объекта

«Экспертно-криминалистической службы – регионального филиала Центрального экспертно – криминалистического таможенного управления г. Владивостока, расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Ульяновская, д. 10» (далее - Объект).

Должностными лицами тыловой службы Дальневосточного таможенного управления в составе: начальника тыловой службы (ТС) Мыколенко С.В., начальника отдела капитального строительства объектов таможенной инфраструктуры (ОКС) ТС Свитича Ю.К., главного государственного таможенного инспектора ОКС Халухина А.В., произведен осмотр кабинета № 26 в цокольном помещении (комната лабораторных исследований) Объекта, по результатам которого установлено следующее: в комнате наблюдается затекание воды из-за потолочных плит. Одна из наиболее вероятных причин попадания воды в за потолочное пространство – отсутствие козырька от дождя и снега, (разрушился и его частично оторвало ветром, ввиду разрушения от ржавчины), над площадкой для размещения газового оборудования, которое расположено непосредственно над комнатой № 26.

В целях исключения проникновения воды в цокольное помещение с площадки для размещения газовых баллонов необходимо выполнить следующие работы:

1. Демонтировать пришедший в негодность старый козырек.
2. Смонтировать новый металлический козырек, исключаящий попадание прямых атмосферных осадков на площадку с газовыми баллонами.

Начальник тыловой службы
полковник таможенной службы



С.В. Мыколенко

Начальник отдела капитального строительства
объектов таможенной инфраструктуры
майор таможенной службы



Ю.К. Свитич

ГГТИ ОКС



А.В. Халухин