

Калькуляция № ОСАГО1366558

по определению стоимости восстановительного ремонта транспортного средства
NISSAN TEANA, VIN Z8N8CWJ32BS012900

Запасные части

№ п/п	Кат. номер	Наименование	Цена, рубли	Износ, %	Кол-во	Сумма, Рубли	Сумма с износом, Рубли
1	62075JN00B	МОЛД НАР В Л БАМП П	1 097.00	50.00	1	1 097.00	548.50
2	62278JN20A	ДЕК МОЛД В Л БАМП П	6 079.00	50.00	1	6 079.00	3 039.50
3	62279JN20A	МОЛД НИЖ Л БАМПЕР П	2 537.00	50.00	1	2 537.00	1 268.50
4	62022JN90H	БАМПЕР П	15 757.00	50.00	1	15 757.00	7 878.50
5	62090JN20A	АБСОРБЕР БАМПЕРА П	5 551.00	50.00	1	5 551.00	2 775.50
6	28642JN00A	ФОРС Л ФАРООМЫВАТ	19 747.00	50.00	1	19 747.00	9 873.50
7	62221JN20A	КРОНШ БАМПЕР П ВНУ Л	1 413.00	50.00	1	1 413.00	706.50
8	28659JN00C	КРЫШКА ФАРООЧИСТ Л	1 814.00	50.00	1	1 814.00	907.00
9	26060JN65A	ФАРА Л В СБОРЕ	12 803.00	50.00	1	12 803.00	6 401.50
10	F3101JN2MA	КРЫЛО П Л	5 197.00	50.00	1	5 197.00	2 598.50
11	63841KA40A	ПОДКРЫЛОК П Л	3 289.00	50.00	1	3 289.00	1 644.50
12	—	МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ (2.00%)	1 506.00	0.00	1	1 506.00	1 506.00

ИТОГО: стоимость узлов и деталей: 76 790.00
стоимость узлов и деталей с учетом износа: 39 148.00

Работы

Наименование	Цена ед., руб.	Норматив, н-час	Сумма, руб.
ОДНОКРАТНОЕ ПОДГ ВРЕМЯ	980.00	0.5000	490.00
КРЫЛО П Л - ЗАМЕНИТЬ (ФАРА СНЯТЫ) ВКЛ: КРЫЛО И ПОДКРЫЛОК С/У	980.00	0.6000	588.00
КРЫЛО П ПР - С/У (ФАРА СНЯТЫ) ВКЛ: КОЛЕСО П ПР - С/У	980.00	0.5000	490.00
БАМПЕР П - С/У	980.00	0.5000	490.00
БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)	980.00	0.6000	588.00
ДОП РАБ ОМЫВАТЕЛЬ ФАР	980.00	0.3000	294.00
ФАРЫ - ОБЕ - С/У (БАМПЕР СНЯТ) НЕ ВКЛ: ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ	980.00	0.4000	392.00
ФАРУ Л - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА)	980.00	0.1000	98.00
ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ	980.00	0.2000	196.00
КРЕПЛЕНИЕ Л БАМПЕРА П - С/У	980.00	0.1000	98.00
ПОДГОТОВКА И СМЕШИВАНИЕ КРАСКИ	980.00	1.3000	1 274.00
ОКРАСКА НОВ ДЕТ ЭТ I (БАМПЕР П)	980.00	1.9000	1 862.00
ОКРАСКА НОВ ДЕТ ЭТ I (КРЫШКА ФАРООЧИСТ Л)	980.00	0.3000	294.00
ОКРАСКА НОВ ДЕТ ЭТ I (КРЫЛО П Л)	980.00	2.3000	2 254.00
РЕМОН ОКРАСКА ЭТ III (КРЫЛО П ПР)	980.00	1.8000	1 764.00

ИТОГО: стоимость ремонта/замены: 3 724.00
стоимость окраски контроля: 7 448.00
стоимость расходных материалов: 8 612.00
стоимость работ и материалов: 19 784.00

ВСЕГО: стоимость восстановительного ремонта: 96 574.00

затраты на восстановительный ремонт (с учётом износа): 58 932.00

Акт осмотра транспортного средства №

При осмотре транспортного средства выявлены следующие повреждения:

Наименование детали	Место расположения, характер, объем повреждений.
1. Бампер перед	Рсобр. в/ч заломов РМ $S \approx 30\%$, РМ краев
2. Кап. свеч. фары лев	- утрата при ДТП
3. Форсунка омывающей фары лев	РМ с 4Ф
4. Кап. ПТР лев. верх	- срез материала
5. Колесная ПТР лев	- срез при ДТП
6. Подкрылок перед лев	- РМ
7. Крыло лев перед	- Рсобр. в/ч заломов $S \approx 20\%$
8. Фары лев	- срез материала, наслоение
9. Крыло лев	- Рсобр. в/ч заломов в боковой части
10. Бампер задний лев	РМ
11. Крыло лев перед	кар. ЛКП $S \approx 10\%$
12. Крыло лев задний	РМ

☐ на АМТС нарушены технологические зазоры проемов (диагонали проемов различаются более чем на 0,4 %):

Возможны скрытые дефекты в зоне аварийных повреждений: ☐ нет ☐ да, предположительное место

Скрытые повреждения оформляются отдельным (дополнительным) актом осмотра ТС. С учетом выявленных повреждений ТС, обстоятельств ДТП, оказанных в извещении о ДТП/справки о ДТП, исследовав характер и механизм образования повреждений их расположение, предварительно, можно предположить, что:

☐ вышеуказанные повреждения могут являться следствием рассматриваемого ДТП;

☐ вышеуказанные повреждения не могут являться следствием рассматриваемого ДТП;

☐ для установления обстоятельств и причин образования повреждений транспортного средства требуются знания в специальных областях науки и техники.

Я (ФИО собственник ТС, доверенное лицо) _____ от разбора транспортного средства для установления скрытых повреждений отказываюсь _____ (подпись).

Я (ФИО собственник ТС, доверенное лицо) Козыкин В.В. уведомлен о необходимости представить транспортное средство на дополнительный осмотр в АО "АльфаСтрахование", в случае обнаружения скрытых повреждений _____ (подпись).

При осмотре присутствовали (Подтверждая, что время, дата и место проведения осмотра со мной согласовано заблаговременно):

Владелец АМТС (Доверенное лицо) / Козыкин В.В. / Козыкин Виталь А. /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Другие заинтересованные лица / _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Специалист по осмотру / Васильченко В.В. / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Копию акта осмотра получил / _____ / _____ /
 (подпись) (дата) (расшифровка подписи)

Дополнительные сокращения и обозначения: НРЖ - излом ребер жесткости, ДРЖ - деформация ребер жесткости, ОС - острые складки, СМ - осколки материала, РМ - разрыв материала, ПМ - наложение материала, РР - разрывание, Д - деформация, ВМ - вымятина, Вып - выпуклость, Ц - царапина, СК - скол, ТР - трещина, Утр - утрата, ДВС - двигатель внутреннего сгорания, ТДМ - труднодоступное место, Лев - левый, Прав - правый, Пер - передний, Зад - задний, ЛКП - лакокрасочное покрытие, Пот - потеря, Кор - коррозия, ОЗ - отсутствие элемента, З - зазор, СТО - станция технического обслуживания, ТО - требует осмотра, П - излом, S - площадь, L - длина.

Акт осмотра транспортного средства №

Дата осмотра «08» 08 2016 г.

Время начала осмотра «10» час. «30» мин., время окончания осмотра «11» час. «00» мин.

Место осмотра г. Хабаровск, Проспект 60-летия октября, 170 лит Д

Основание осмотра: Заявка Заказчика

Заказчик: АО «АльфаСтрахование»

☒ ОСАГО☐ КАСКО

№ дела

Транспортное средство:

Марка Nissan

Модель Teana

Идентификационный номер (VIN): ☐ Соответствует ☐ не соответствует регистрационным данным

Z 8 N 8 C W J 3 2 B S O 1 2 9 0 0

Год и месяц выпуска: 2011; регистрационный знак A 4 1 4 T C 2 7

Пробег(ад/ср.н.) 294188 км; Дата начала эксплуатации

Рабочий объём + см³; Мощность (кВт/л.с.)

Номер кузова: ch vin Цвет кузова: Черный

Технический паспорт: серия 28 HE номер 060707

ФИО Владельца: РГБУ Заповедное приамурье

ФИО Доверенного лица: Каленкин В.А.

Телефон (владельца/доверенного лица): 8 914 177 5043

Тип кузова:

☒ седан ☐ купе ☐ хэтчбек
☐ универсал ☐ фургон ☐ джип

Кол-во дверей: 4

Тип ЛКП:

☒ металлик ☐ акрил
☐ перламутр ☐ ксералик

Сведения о комплектации ТС и дополнительном оборудовании:

- | | | | | |
|---|---|--|---|--|
| ☒ ABS (антиблокир. сист.) | ☒ литые диски | ☒ бампер/зерк. под цвет куз. | ☐ парк-контроль | ☒ аэробат. водит. |
| ☒ усилит. рул. механизма | ☐ колпаки колес | ☐ фары ксенон | ☒ кондиционер | ☒ аэробат. пассаж. |
| ☐ регул. подвеска | ☐ спойлер передний | ☒ фары противотум./доп. | ☐ климат контроль | ☐ аэробат. боков |
| ☐ мех. КПП | ☐ спойлер задний | ☒ омыват./очистит. фар | ☐ круиз-контроль | ☐ натуральная кожа |
| ☒ авт. КПП | ☐ накл. арок/порогов | ☐ стеклоочистит. задний | ☐ компьютер | ☐ спортивные сиденья |
| ☐ КПП титроник | ☐ накладки хром. | ☒ тонированные стекла | ☒ а/магнитола | ☐ обогрев сидений |
| ☐ ПБС (противобукс. сист.) | ☐ накладки окрашены | ☐ люк стеклянный | ☒ эл. ст-подъемн. пер/зад | ☒ раздельн. зад. сиденья |

Транспортное средство предоставлено на осмотр:

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
| ☒ Первичный осмотр | ☐ в чистом виде | ☒ при естественном освещении | ☐ в заблокированном состоянии | ☒ в свободном доступе |
| ☐ Повторный осмотр | ☒ в грязном виде | ☐ при искусственном освещении | ☐ в ограниченных условиях | ☐ в условиях СТОА |

Техническое состояние транспортного средства:

- ☐ ТС находится на гарантии, обслуживается у официального дилера.
☐ На деталях, в зоне аварийных повреждений эксплуатационные дефекты.
☐ На деталях, в зоне аварийных повреждений выявлены следующие эксплуатационные дефекты:

1. Подкраска пер. прав. РЧ с УР

Обстоятельства ДТП:

Полис ОСАГО причинителя вреда

Серия

№

Полис ОСАГО пострадавшего

Серия

№

Дата ДТП: 29.06.2016

Страховщик

Страховщик

Перечень повреждений транспортного средства указанных в извещении о ДТП/справке о ДТП, выданной подразделением полиции, отвечающим за безопасность дорожного движения, по установленной форме: