

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

изделий медицинской техники

14.04.2026 г.

1. Наименование учреждения КБ №101 ФФГБУ СКФНЦ ФМБА России в г. Лермонтове
2. Наименование аппарата Наркозно-дыхательный аппарат
3. Тип, марка Fabius Tiro
4. Завод-изготовитель или фирма Drager
5. Год выпуска 2020 зав. № ASMН-0181
6. Балансовая стоимость инв. № 21012400000078
7. Сколько лет находится в эксплуатации 6
8. Условия эксплуатации (сменность работы, загрузка аппарата, велось ли техническое наблюдение, в какой организации Ежедневная эксплуатация.
9. Подробное техническое состояние всех узлов аппарата Выход из строя керамической мембраны модуля пациента. Рекомендуется проведение технического обслуживания с применением сервисного набора.
10. Причина выхода из строя аппарата Длительная эксплуатация.
11. Заключение
- Необходима замена керамической мембраны модуля пациента. Рекомендуется проведение технического обслуживания с применением сервисного набора запасных частей.

Директор ООО «Мастер-Мед»



/ А. С. Шульц /