

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

изделий медицинской техники

08.06.2026 г.

1. Наименование учреждения КБ101 ФФГБУ СКФНЦ ФМБА России в г. Лермонтове

2. Наименование аппарата Низкотемпературный плазменный стерилизатор

3. Тип, марка phs ПС-150

4. Завод-изготовитель или фирма ТЗМОИ

5. Год выпуска 2021 зав. № 10341221

6. Балансовая стоимость _____ инв. № 41012400017941

7. Сколько лет находится в эксплуатации 5 лет.

8. Условия эксплуатации (сменность работы, загрузка аппарата, велось ли техническое наблюдение, в какой организации Ежедневная эксплуатация. Техническое наблюдение ведется представителем ООО «Мастер-мед».

9. Подробное техническое состояние всех узлов аппарата Недостаточная концентрация пероксида.

10. Причина выхода из строя аппарата Длительная эксплуатация

11. Заключение

Необходимо заметить клапан соленоидный.

Инженер

Ю. Ю. Сераев

